



**Fotografia nr 2. Istniejące drzwi w osi 4 budynku administracyjnego Srebrna 2 w elewacji od strony ulicy Srebrnej przeznaczone do renowacji (bez wymiany)**



**Fotografia nr 6. Istniejące okno w osi 12 budynku administracyjnego Rynek 1 w elewacji od strony ulicy Tadeusza Regera**



**Fotografia nr 4. Istniejące okno w osi 10 budynku administracyjnego  
Srebrna 2 w elewacji od strony ulicy Srebrnej**



**Fotografia nr 5. Istniejące okno w osi 11 budynku administracyjnego Rynek 1 w elewacji od strony ulicy Tadeusza Regera**



**Fotografia nr 3. Istniejące drzwi w osi 6 budynku administracyjnego Srebrna 2 w elewacji od strony ulicy Srebrnej – przeznaczone do likwidacji**



**Fotografia nr 1. Istniejące okno w osi 1, 2, 3, 5, 7, 8 i 9 budynku administracyjnego Srebrna 2 w elewacji od strony ulicy Srebrnej**