

## 6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Okno nr 1- zniszczenia dolnych partii zewnętrznych



Okno nr 4 – widoczne nieszczelności górnych skrzydeł zewnętrznych





Stan zachowania elementów zewnętrznych narażonych na działanie zmiennych czynników atmosferycznych





Stan zachowania- zniszczenia w dolnej partii szczególnie narażonej na działanie spływającej wody, skraplającej się wilgoci, brak blaszki blokującej pręt zasuwowy








Stan zachowania- widoczne nieszczelności i odkształcenia skrzydeł, zepsuty mechanizm zasuwowy, górna część okna nie jest domykana



Stan zachowania- zniszczenia w dolnej partii





Stan zachowania – zniszczenia w partii dolnej, odkształcenie i uszkodzenie gniazd







Stan zachowania- charakterystyczne zniszczenia w dolnej partii







Stan zachowania – charakterystyczne zniszczenia w dolnej partii







Okno nr 17 we foyer- widoczne nieszczelności i odkształcenia skrzydeł








Stan zachowania – rozklejenie drewna skrzydła okiennego



Stan zachowania – destrukcja drewna od strony zewnętrznej, opadnięcie skrzydeł





Okno nr 14a- widoczne odkształcenia, destrukcja drewna na całej powierzchni, sposoby na domknięcie odkształconych skrzydeł







Stan zachowania – zniszczenia mechanizmu zamykania- okna nie są domknięte








Stan zachowania







Oryginalne klameczki







Stan zachowania

