

Dane o konstrukcji budynków i zabezpieczeniach przeciw pożarowych i przeciw kradzieżowych stan na dzień 30.10.2019 r.

## **1. Lokalizacja ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn**

### **Informacje ogólne:**

Siedziba firmy, baza pojazdów ze stacją obsługi i myjnią. Pomieszczenia warsztatowo magazynowe. Teren ogrodzony z portiernią. W godzinach pracy dozór dyspozytora, po godzinach fizyczny dozór pracowników agencji ochrony mienia. Monitoring – 6 kamer sygnał do rejestratora znajdującego się na dyspozytorni. Pomieszczenie kasowe – okna zewnętrzne okratowane, wewnętrzna szyba kuloodporna, alarm z powiadamianiem i interwencja agencji ochrony mienia. Hydrant zewnętrzny na terenie bazy tj. przed budynkiem socjalno-biurowym.

### **1.1 Budynek socjalno-biurowy**

Lokalizacja ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

#### **a. Konstrukcja budynku:**

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna na deskach

#### **b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.**

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydranty zewnętrzne

#### **c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe**

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (parter)

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: nie, oszklenia antywłamaniowe: tak

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: nie

Drugie drzwi:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: nie, oszklenia antywłamaniowe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie,

Inne drzwi: (do kasy)

Pełne: tak,

Oszklone: nie,

Ilość zamków: 2,  
Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm połączony z jednostką ochrony: tak, z włączeniem do akcji załóg: tak  
(pomieszczenie kasowe)  
Monitoring: tak  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: brak

### **1.2 Budynek magazyn + warsztat**

Lokalizacja: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: blacha stalowa z ociepleniem wełną mineralną i częściowo papa na deskach

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak,

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe (do kilku pomieszczeń)

Pełne: tak

Ilość zamków: 1-2, zamek atestowany: nie,

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ryglowane od środka: tak,

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: brak

### **1.3 Budynek stacja obsługi + myjnia**

Lokalizacja ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

- Ilość kondygnacji: 2  
Ściany: cegła  
Stropy: betonowe  
Pokrycie dachu: papa na deskach
- b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  
Instalacja odgromowa: tak  
Gaśnice: tak  
Urządzenia tryskaczowe: nie  
Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydrant wewnętrzny
- c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe  
Okna: oszklenie zwykłe: tak  
Kraty: nie  
Rolety antywłamaniowe: nie  
Niezabezpieczone otwory: nie  
Główne drzwi wejściowe  
Pełne: nie  
Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie  
Ilość zamków: 1 zamek atestowany: nie, kraty: nie  
Drugie drzwi:  
Pełne: tak  
Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie  
Inne drzwi:  
Pełne: tak  
Ilość zamków: 1, kłódki: nie, kraty: nie  
Ryglowane od środka: tak
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: nie  
Alarm połączony z jednostką ochrony: tak, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: tak  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

#### **1.4 Budynek magazynowo-garażowy**

Lokalizacja: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak (frontowa ściana budynku jest granicą ogrodzenia)

- a. Konstrukcja budynku:  
Ilość kondygnacji: 1  
Ściany: cegła  
Stropy: betonowe  
Pokrycie dachu: papa na deskach
- b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  
Instalacja odgromowa: tak  
Gaśnice: tak  
Urządzenia tryskaczowe: nie

- Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak
- c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe
- Okna: oszklenie zwykłe: tak
  - Kraty: nie
  - Rolety antywłamaniowe: nie
  - Niezabezpieczone otwory: nie
  - Główne drzwi wejściowe
  - Pełne: tak
  - Oszklone: nie
  - Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:
- Alarm lokalny: nie
  - Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie
  - Monitoring: tak
  - Całodobowa ochrona: tak
  - Inne zabezpieczenia: nie

## **2. Oczyszczalnia ścieków - lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn**

### **Informacje ogólne:**

Oczyszczalnia pracuje całodobowo – nadzór nad całym obiektem dyspozytora i pracowników zmianowych.

Budynek administracyjny (w nim punkt kasowy) i budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu – dodatkowo alarm lokalny.

Kontenerowa stacja zlewna ścieków dodatkowy monitoring – kamery – sygnał do dyspozytora i rejestrowany.

### **2.1 Budynek administracyjny**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: segmenty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (w piwnicy od frontu)

Rolety antywłamaniowe: nie

- Niezabezpieczone otwory: nie  
Główne drzwi wejściowe:  
Pełne: nie  
Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie  
Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak, kraty: nie  
Drugie drzwi: dwoje drzwi do łącznika za budynkiem administracyjnym  
Pełne: nie,  
Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie  
Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak, kraty: nie
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: tak  
Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

## **2.2 Budynek krat z wymiennikownią**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 44-300 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: czujniki gazów

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Oszklone: nie,

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi: drzwi wejściowe umieszczone w bramie stalowej ryglowanej od środka

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

### **2.3 Budynek pompowni ścieków surowych**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Przeznaczenie budynku:

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1+2 podziemne

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: czujniki gazów + zewnętrzny wyłącznik prądu p.poż.

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: ryglowane od środka

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

### **2.4 Budynek pompowni dla potrzeb piaskownika**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

- Ściany: murowane - cegła  
Stropy: betonowe  
Pokrycie dachu: papa
- b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  
Instalacja odgromowa: tak  
Gaśnice: tak  
Urządzenia tryskaczowe: nie  
Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak
- c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe  
Okna: oszklenie zwykłe: tak  
Kraty: nie  
Rolety antywłamaniowe: nie  
Niezabezpieczone otwory: nie  
Główne drzwi wejściowe:  
Pełne: nie  
Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak  
Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie  
Drugie drzwi:  
Pełne: tak  
Oszklone: nie  
Ilość zamków: ryglowane od środka
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: nie  
Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

## **2.5 Budynek rozdzielni głównej (rozdzielnia RGSN 15kV, RGNN 400V, stacja transformatorów 15/0,4 kV)**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: zewnętrzny wyłącznik prądu p.poż.  
z możliwością wyłączenia całej oczyszczalni

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak (szyby zbrojone)

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Inne drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, kłódki: 1, kraty: nie

Ryglowane od środka: (2 drzwi stalowych do pomieszczeń transformatorów-zamykane na klucz, 1 drzwi stalowe do pomieszczenia rozdzielni RGSN 15kV-zamykane kłódką, 2 drzwi stalowych do rozdzielni RGNN 400V-zamykane na klucz)

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

## **2.6 Budynek pompownia osadu recyrkulowanego z dyspozytornią**

Lokalizacja ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 3

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: zewnętrzny wyłącznik prądu p.poż.

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie



- Niezabezpieczone otwory: nie  
Główne drzwi wejściowe:  
Pełne: nie  
Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak  
Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie  
Drugie drzwi:  
Pełne: tak  
Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie  
Inne drzwi:  
Pełne: tak,  
Ilość zamków: 1, kraty: nie
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: nie  
Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: nie  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

## **2.7 Budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: prefabrykaty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: zewnętrzny wyłącznik prądu p.poż.

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (w oknach warsztatu), w pozostałych nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: nie

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie (szkło zbrojone)

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: ryglowane od środka

- Inne drzwi:  
Pełne: tak,  
Ryglowane od środka: tak,  
d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: tak  
Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

## **2.8 Budynek warsztatów i garaży**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: segmenty betonowe

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: tak (zewnątrzne okna)

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak (bramy garażowe Horman-12szt)

Ilość zamków: (w 6 bramach drzwi z zamkiem), zamek atestowany: tak, kraty: nie

Drugie drzwi:

Pełne: nie, (dwoje drzwi do łącznika z budynkiem warsztatowym)

Oszklone: tak, oszklenia zwykłe: tak, oszklenia antywłamaniowe: nie

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

## **2.9 Budynek pompowni kanalizacyjnej**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

### a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1+1podziemna

Ściany: murowane (beton komórkowy +cegła)

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

### b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciw pożarowe: brak

### c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

### d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

## **2.10 Budynek - magazyn materiałów eksploatacyjnych**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

### a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane (cegła)

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

### b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

### c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

- Okna: oszklenie zwykłe: tak
- Kraty: tak
- Rolety antywłamaniowe: nie
- Niezabezpieczone otwory: nie
- Główne drzwi wejściowe:
  - Pełne: tak
  - Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie
- Drugie drzwi:
  - Pełne: tak
  - Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:
  - Alarm lokalny: nie
  - Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie
  - Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)
  - Całodobowa ochrona: tak
  - Inne zabezpieczenia: nie

## **2.11 Budynek - magazyn wapna chlorowanego**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyń  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

### a. Konstrukcja budynku:

- Ilość kondygnacji: 1
- Ściany: murowane (cegła)
- Stropy: betonowe
- Pokrycie dachu: papa

### b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

- Instalacja odgromowa: tak
- Gaśnice: tak
- Urządzenia tryskaczowe: nie
- Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

### c. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

- Okna: oszklenie zwykłe: tak
- Kraty: nie,
- Rolety antywłamaniowe: nie
- Niezabezpieczone otwory: nie
- Główne drzwi wejściowe:
  - Pełne: tak
  - Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty: nie

### d. Zabezpieczenia dodatkowe:

- Alarm lokalny: nie
- Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie
- Monitoring: nie
- Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie  
Czy w/w alarmy są sprawdzane: nie

## **2.12. Wiata na sprzęt transportowy**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja: wiata o konstrukcji stalowej

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: 3 ściany z blachy trapezowej, niepełna wysokość

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

## **2.13 Wiata Stacji Dmuchaw SD1**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

Konstrukcja: wiata

Ściany: brak

Przeznaczenie: zadaszenie dmuchaw do napowietrzania komór nityfikacji

Konstrukcja dachu: metal

Pokrycie dachu: blacha trapezowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie, uziemienie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Czujniki dymu: nie

Hydrant: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: nie  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

## **2.14 Wiata Stacji Dmuchaw SD2**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

Konstrukcja: wiata

Ściany: brak

Przeznaczenie: zadaszenie dmuchaw do napowietrzania komór denitryfikacji

Konstrukcja dachu: metal

Pokrycie dachu: blacha trapezowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie, uziemienie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Czujniki dymu: nie

Hydrant: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe  
nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

## **2.15 Kontenerowa stacja zlewna ścieków**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn  
(Oczyszczalnia Ścieków)

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja: kontener

Ilość kondygnacji: 1

Ściana: blacha stalowa ocieplana

Stropy: blacha stalowa ocieplana

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie brak

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

**2.16 Budynek pompowni ścieków po starej obsługowej pompowni ścieków (nieeksploatowany)**

Lokalizacja ul. Fiołków, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony – tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1 + 1 podziemna

Ściany: cegła

Stropy: betonowe

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Oszklone: nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie,

Inne drzwi:

Pełne: tak,

Oszklone: nie,

Ilość zamków: 1,

Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: brak

### **3. Stacja przeladunkowa odpadów PSZOK-lokalizacja ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn**

Informacje ogólne:

W godzinach 6.00- 16.00 nadzór pracowników, pozostała część doby monitoring – kamery – sygnał do dyspozytora.

#### **3.1 Zasobnia z rampą najazdową**

Lokalizacja ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn

(Referat Gospodarki Odpadami)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: nie

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: tak

Główne drzwi wejściowe: (nie dotyczy)

Drugie drzwi: (nie dotyczy)

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora)

Całodobowa ochrona: tak

Inne zabezpieczenia: nie

#### **3.2 Budynek - magazyn „inwestorski” (pomieszczenia biurowe i socjalne) z magazynem surowców wtórnych**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn

(Referat Gospodarki Odpadami)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku



- Ilość kondygnacji: 1  
Ściany: murowane  
Stropy - brak  
Pokrycie dachu: papa
- b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe  
Instalacja odgromowa: tak  
Gaśnice: tak  
Urządzenia tryskaczowe: nie  
Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: zewnętrzny wyłącznik prądu p.poż.
- c. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  
Okna: oszklenie zwykłe: tak  
Kraty: tak  
Rolety antywłamaniowe: nie  
Niezabezpieczone otwory: tak  
Główne drzwi wejściowe:  
Pełne: nie  
Oszklenie antywłamaniowe: tak  
Ilość zamków: 2, zamki atestowane: tak, kraty: tak  
Inne drzwi:  
Pełne: tak  
Ryglowane od środka: tak
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: tak  
Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: tak (kamery z sygnałem do dyspozytora oczyszczalni)  
Całodobowa ochrona: tak  
Inne zabezpieczenia: nie

### **3.3 Wiata magazynowo – warsztatowa (nieeksploatowana)**

Lokalizacja: ul. Motokrosowa, 43-400 Cieszyn

(Referat Gospodarki Odpadami)

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja:

Ilość kondygnacji: 1 (boksy betonowe na wylewce betonowej bez zadaszenia).

Ściany: betonowe

Stropy - brak

Pokrycie dachu: brak

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

nie dotyczy

- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
nie dotyczy

#### **4. Cmentarz**

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

Informacje ogólne:

Obiekt cmentarza dozorowany przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w sobotę w godzinach 9.00-12.00. O zmierzchu kontrola obiektu i bramy zamykane przez pracowników ochrony mienia.

Budynek bramy cmentarza (pomieszczenie biurowe) dodatkowo alarm z powiadamianiem i interwencją agencji ochrony mienia.

#### **4.1 Budynek bramy cmentarza** (z pomieszczeniem biurowym, magazynowym, socjalnym wraz z szatnią, pomieszczeniem kaplicy oraz chłodni)

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 2

Ściany: murowane

Stropy: miękki tzw. „ordeka”

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: tak

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak

Ilość zamków: 2, zamek atestowany: tak

Drugie drzwi:

Pełne: tak

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: tak, kraty: tak

Inne drzwi: 4 sztuki

Pełne: tak,

Ilość zamków: 1, kraty: nie (w kaplicy 2 zamki)

Ryglowane od środka: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm połączony z jednostką ochrony: tak, z włączeniem do akcji załóg: tak

Monitoring: nie  
Całodobowa ochrona: tak elektroniczna  
Inne zabezpieczenia: nie

#### **4.2 Wiata garażowa**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

#### **4.3 Garaż stalowy**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

#### **4.4 Konstrukcja stalowa o wys. 2,6 m**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

#### **4.5 Konstrukcja stalowa o wys. 3,2 m**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

#### **4.6 Konstrukcja stalowa pokryta akrylem**

(Dział Cmentarzy)

Lokalizacja: ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: blacha

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: nie

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

nie dotyczy

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie

Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: kłódki

#### **7.1 Domek kempingowy letniskowy**

Lokalizacja ul. Lipowska, 43-459 Ustroń- Lipowiec

Przeznaczenie budynku: domek kempingowy

Teren ogrodzony - tak

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Konstrukcja nośna: szkieletowa drewniana

Ściana: drewniana ocieplona wełną mineralną, obmurowana, obłożona boazerią

Stropy: drewno

Pokrycie dachu: blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: szklenie zwykłe : tak

Kraty: nie

Drewniane okiennice: tak

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:

Pełne: tak,

- Ilość zamków: 2, zamek atestowany: nie, kraty: tak  
Inne drzwi: do toalety zewnętrznej  
Pełne: tak,  
Ilość zamków: 1, ilość klódek 1, kraty: nie  
Ryglowane od środka: nie
- d. Zabezpieczenia dodatkowe:  
Alarm lokalny: nie  
Alarm połączony z jednostką ochrony: nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring: nie  
Całodobowa ochrona: nie  
Inne zabezpieczenia: okiennice

### **8.1 Budynek Szaletu**

Lokalizacja: ul. Dojazdowa, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Stropy: betonowy

Elementy drewniane-nie

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe: część damska- 1 szt., część męska-1 szt.

Pełne: tak, Konstrukcja ramy -drewniane

Oszklone-nie,

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty-nie

Inne drzwi wewnętrzne:

Pełne: nie, Konstrukcja-aluminiowa/drewniana

Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie,

Alarm połączony z jednostką ochrony-nie, włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: nie

## **8.2 Budynek Szaletu**

Lokalizacja: ul. Ratuszowa, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1

Ściany: murowane

Stropy: betonowy

Elementy drewniane-nie

Pokrycie dachu: papa

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Instalacja odgromowa: nie

Gaśnice: tak

Urządzenia tryskaczowe: nie

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: brak

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Okna: oszklenie zwykłe: tak

Kraty: nie

Rolety antywłamaniowe: nie

Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe: część damska- 1 szt., część męska-1 szt.

Pełne: nie, Konstrukcja-aluminiowa

Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie

Ilość zamków: 1, zamek atestowany: nie, kraty-nie

Inne drzwi wewnętrzne:

Pełne: nie, Konstrukcja-aluminiowa/drewniana

Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie

Ryglowane od środka: tak, kraty: nie

d. Zabezpieczenia dodatkowe:

Alarm lokalny: nie,

Alarm połączony z jednostką ochrony-nie, włączeniem do akcji załóg: nie

Monitoring: nie

Całodobowa ochrona: nie

Inne zabezpieczenia: nie

## **9. Budynek „Dworzec Cieszyn” ul. Hajduka 10 Cieszyn**

Lokalizacja: ul. Hajduka 10, 43-400 Cieszyn

Teren ogrodzony - nie

a. Konstrukcja budynku:

Ilość kondygnacji: 1 ( części gdzie znajduje się pomieszczenie kasowe)

Ściany: murowane

Stropy: betonowy, na części poczekalni-szklany

Elementy drewniane-nie  
Pokrycie dachu: szkło + blacha

b. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  
Instalacja odgromowa: tak  
Gaśnice: tak  
Urządzenia tryskaczowe: tak  
Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe: czujniki dymu

c. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe  
Okna: oszklenie zwykłe: tak  
Kraty: nie  
Rolety antywłamaniowe: nie  
Niezabezpieczone otwory: nie

Główne drzwi wejściowe:  
Pełne: nie, Konstrukcja: szklane przesuwne,  
Oszklone-tak, oszklenia zwykłe-tak, oszklenia antywłamaniowe-nie  
Ilość zamków: otwierane na czujnik ruchu  
Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia kasowego:  
Pełne: tak, Konstrukcja: drewniana  
Oszklone-nie,  
Ryglowane od środka: tak, kraty: nie,

d. Zabezpieczenia dodatkowe: wejście za pomocą zakodowanej karty zbliżeniowej  
Alarm lokalny: tak  
Alarm połączony z jednostką ochrony-nie, z włączeniem do akcji załóg: nie  
Monitoring:  
Całodobowa ochrona: tak- w budynku czynny posterunek Straży Miejskiej w godzinach 6.00-22.00, natomiast w godzinach 22.00-6.00 zdalny podgląd przez dyspozytora Straży Miejskiej  
Inne zabezpieczenia: brak