



Cieszyn, dn. 30.08.2010 r.

Protokół

kontroli obiektów należących do Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów

Działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach komisja w składzie:

- 1) *mgr Mirosław Werner* dyrektor schroniska młodzieżowego,
- 2) *mgr Andrzej Piekut* specjalista ds. ergonomii i bhp

dokonała w dniu 30 sierpnia 2010 r. przeglądu obiektów należących do Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie przy ulicy Błogockiej pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

Komisja ustaliła, że:

1. Teren obiektu jest ogrodzony , wejście główne jest kontrolowane.
2. Studzienki i otwory kanalizacyjne są zakryte lub zabezpieczone.
3. Zapisy w książce obiektu budowlanego prowadzone są na bieżąco.
4. Przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej są aktualne
5. Obiekt posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych.
6. Drogi ewakuacyjne są trwałe i wyraźnie wyznaczone.
7. Istnieje możliwość wietrzenia pomieszczeń
8. Nawierzchnia dróg, przejść jest równa.
9. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe i łatwo zmywalne.
10. W pomieszczeniach istnieje możliwość utrzymania odpowiedniej temperatury.
11. Stopnie schodów są równe i szorstkie oraz właściwie oznakowane.
12. Grzejniki w korytarzach są osłonięte.
13. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne odpowiadają wymaganiom w zakresie wyposażenia.
14. Okna z szybami bezpiecznymi i lampy oświetleniowe sali gimnastycznej zabezpieczone są przed możliwością rozbicia, a w konsekwencji urazu,
15. Urządzenia sportowe w sali gimnastycznej i na boisku zapewniają bezpieczne ich wykorzystanie.
16. Sprzęt wykorzystywany przez uczniów i pracowników schroniska spełnia wymagania pod względem bhp
17. Zapewniono odpowiednią organizację stanowisk komputerowych.
18. Tablice rozdzielcze prądu elektrycznego są zabezpieczone.
Osprzęt elektryczny (łączniki, gniazdka) nie jest uszkodzony.

19. Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
20. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bhp
21. W schronisku znajdują się apteczki z odpowiednim wyposażeniem a pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Schroniska Młodzieżowego nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pomieszczeniach.

Podpisy członków komisji:

1) mgr Mirosław Werner

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszyńcu

Mirosław Werner
mgr Mirosław Werner

2) mgr Andrzej Piekut

SPECIALISTA
d/s Ergonomii Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

Andrzej Piekut
mgr Andrzej Piekut

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszyńcu

Mirosław Werner
mgr Mirosław Werner
(potwierdzenie odbioru protokołu)