

Władysław Nacura
Rada Miejska Cieszyna

Cieszyn 17 października 2022 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

BRM.0003.531.2022

Wpt. 17-10-2022

Podpis

Bartłomiej Kukuczka

→ BM proste o odpowiedz
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

Kukuczka
Aristian Kukuczka

Szanowny Pan
Remigiusz Jankowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Zapytanie

Dotyczy: Ulicy Zajęczej i Kościelnej.

Ulica Zajęcza na całej długości ma odcinek o dużym nachyleniu, z ostrymi zakrętami i przechodzi przez 7 skrzyżowań z drogami dojazdowymi do budynków jednorodzinnych, które mają nazwy. Ulica ta jest pełna o dużym natężeniu ruchu z uwagi na połączenie ulicy Frysztackiej z ulicą Katowicką, poprzez ulicę G. Langera i ulicę Kościelną.

Prosty odcinek ulicy Zajęczej z ulicy Kościelnej prowokuje niektórych kierowców do bardzo szybkiej jazdy.

Brak oznakowania skrzyżowań oraz ostych zjazdów i zakrętów powoduje poważne zagrożenie.

Mieszkańcy zwróciili się do mnie o wystąpienie z odpowiednim pismem o oznakowanie tej ulicy w zakresie ostych zjazdów i zakrętów a przedewszystkim o ograniczenie szybkości.

Pred zbliżającym się okresem zimowym należy również zabezpieczyć materiał do posypywania w sytuacjach nagłych zmian pogodowych w miejscach o największym nachyleniu i zakrętach.

Ulica Kościelna na odcinku od ulicy Horbaskiej tj. od Restauracji Korbasowy Dwór do ulicy Zajęczej jest wiadomo nie posiada chodnika, jest ulica wąska z bardzo niewidocznym zakrętem i tu również wnioskuje o odpowiednie oznakowanie a przedewszystkim ograniczenia prędkości na tym odcinku.

Docelowo t/w odcinek ulicy Kościelnej wraz z ulicą Horbaską do ulicy Katowickiej jest w przybliżeniu przeznaczony do przebudowy a do tego czasu przyjmniej materiały poprawić bezpieczeństwo poprzez oznakowanie tego odcinka ulicy Kościelnej.

z poważaniem

Władysław Nacura