




II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 302 | pmajor@um.cieszyn.pl



Cieszyn, 22 października 2024 r.

Szanowny Pan
Jan Potysz
Radny Rady Miejskiej Cieszyna

D.0124.1.58.2024

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 września 2024 roku (znak BRM.0003.76.2024) dotyczącą przycinki drzew, usunięcia wierzby i naprawę odpływu wód deszczowych na ul. Ustrońskiej w Cieszynie, uprzejmie informuję, że w dniu 20.12.2023 r. został wykonany przegląd drzew na przedmiotowej ulicy. Według opracowania zdecydowana większość drzew rosnących wzdłuż w/w ulicy jest w dobrym stanie fitosanitarnym i nie wymaga podjęcia działań związanych z pielęgnacją. Drzewa, które zostały wskazane do pielęgnacji zostaną przycięte na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w ramach bieżącego utrzymania zieleni w pasach drogowych. Stan zdrowotny wierzby rosnącej przy posesji nr 27 został oceniony na bardzo dobry. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie przeprowadził oględziny drzewa, na podstawie których stwierdzono, że wierzba nie kwalifikuje się do usunięcia. Niezbędne będzie wykonanie prac pielęgnacyjnych w obrębie korony, związanych z przycięciem pędów, które ograniczają dostęp światła.

Wpusty uliczne mają wiele zastosowań, jednakże ich podstawowym celem jest zarządzanie wodami opadowymi. Wpusty powinny ułatwiać skuteczne odprowadzanie deszczówki z ulic, chodników i innych nawierzchni, co zapobiega powstawaniu kałuż i erozji. Biorąc pod uwagę lokalizację wpustów ulicznych wzdłuż ulicy Ustrońskiej w Cieszynie nie sposób nie ulec wrażeniu, że są one zabudowane w niewłaściwym miejscu, za wysoko względem korony drogi, co nie pozwala, aby woda spływająca z nawierzchni drogi, trafiała do przedmiotowych wpustów. Posesja nr 27 oraz zjazd znajdują się dużo powyżej korony drogi i nie może być mowy o zalewaniu działki z powodu niedrożności kanalizacji deszczowej przy standardowych opadach deszczu. Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw Pana oczekiwaniom, pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg



II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 302 | pmajor@um.cieszyn.pl

w Cieszynie przeprowadzą wizję w terenie podczas obfitych opadów deszczu celem oceny sytuacji. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości zostaną podjęte stosowne kroki mające na celu ochronę przedmiotowej posesji przed wodami pochodzącymi z systemu kanalizacji deszczowej.

Z poważaniem

II Z-ca Burmistrza Miasta
Przemysław Major
(2)

Sporządziła: Patrycja Żdan, Inspektor w Dziale Utrzymania Przestrzeni Publicznej

Rozdzielnik:

1 x Adresat jw.

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Janusz Kołder

1 x MZD DPP - a/a