

BRM.0003.396.2016

Wpł. 20.04.2016

Podpis

Cieszyn, 25 stycznia 2016 roku

Pani Irena Kwaśny
Radna Rady Miejskiej Cieszyna

Cieszyn

GN.0003.2.3.2016

Odpowiadając na interpelację z dnia 14.04.2016 r. znak BRM.0003.396.2016, w sprawie naprawy historycznego muru obronnego w rejonie ul. Młyńska Brama informuję, iż w tym rejonie znajdują się dwa mury - historyczny mur obronny znajdujący się na terenie działek miejskich (skwer przy ul. Śrutarska), jak również sięgający swoją podstawą na teren nieruchomości prywatnej i przebiegający pod podestem schodów w ul. Młyńska Brama oraz betonowy mur oporowy znajdujący się częściowo na terenie prywatnym, jak również na terenie nieruchomości należących do Gminy Cieszyn (w załączeniu mapka).

Historyczny mur obronny, który przebiega pod podestem schodów terenowych w ul. Młyńska Brama został odkryty i zabezpieczony w trakcie prowadzonych prac związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna”. Na tą okoliczność wykonano również dokumentację opisową i fotograficzną sporządzoną przez archeologa na polecenie konserwatora zabytków. Widocznym śladem przebiegu muru obronnego jest ułożona innym kolorem kostka granitowa na podeście schodów terenowych. W najbliższym czasie na murze przylegającym do schodów budynku zostanie zamocowana tablica pamiątkowa z informacją o tym odkryciu. Mur ten w dalszej części z jego prawdopodobnym przebiegiem miałby znajdować się w znacznej mierze na terenie działek należących do Gminy Cieszyn oraz w pozostałej części na terenie nieruchomości prywatnej. Jak dotąd nie był odkryty i zinwentaryzowany.

Natomiast jeżeli chodzi o betonowy mur oporowy, który jest widoczny i podtrzymuje skarpe skweru, znajduje się w złym stanie technicznym. Jest on zlokalizowany częściowo na terenie prywatnym, jak również na terenie nieruchomości należących do Gminy Cieszyn. Obecnie trwają prace zespołu zajmującego się oceną techniczną stanu murów oporowych w mieście oraz analizą ich własności. Następnie zespół zaktualizuje dane z 2005 r. dotyczące stanu technicznego murów i na tej podstawie zostaną wytypowane fragmenty murów oporowych,

które w pierwszej kolejności wymagać będą podjęcia działań naprawczych. Powyższe działania będą podstawą do określenia niezbędnego zakresu opracowań technicznych oraz ich kosztu. Opracowania te dadzą odpowiedź, jakie środki finansowe należy przeznaczyć w budżecie na poprawę stanu technicznego murów oporowych, aby kompleksowo rozwiązać ten problem.

Na chwilę obecną mur oporowy przy ul. Młyńska Brama został ogrodzony poprzez wydzielenie strefy zagrożenia stalowymi barierkami wraz z informacją o zakazie wstępu zgodnie z ustaleniami z kontroli PINB Cieszyn przedstawionymi w protokole z dnia 17.02.2016 r.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Rozdzielnik:

- 1 x Pani Irena Kwaśny – Radna Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Krzysztof Kasztura
- 1 x OR-I. (BRM)
- 1 x Wydział Gospodarki Nieruchomościami a/a

- granice nieruchomości
- mur oporowy
- historyczny mur obronny
- prawdopodobny przebieg muru historycznego



ul. Szykowska

ul. Szykowska

m2

m2

39