


Ochronny pas wentylacyjny okapnikowy



UWAGA:
Połączenie rynny z istniejącym pokryciem z blachy miedzianej wykonać za pomocą podwójnej agrafki



Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych sp. z o.o. 30-313 Kraków ul. Mieszcząńska 19
tel./ fax. (012) 412-26-95 ; (012) 266-02-35 ; e-mail - r.mucha@grib.pl d.krzyk@grib.pl

Projektował :
mgr.inż Roman Mucha
upr.nr. UAN 412/00 MB146

Podpis:

Opracował :
mgr.inż Roman Mucha

Podpis:

Sprawdził :
mgr.inż Dariusz Krzyk
upr.nr. 210/2000

Podpis:

Investor:
Gmina Cieszyn- Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

Nazwa projektu:
REMONT SIEDZIBY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:
DETAL WENTYLOWANEGO OKAPU Z RYNNĄ
LEŻĄCĄ - PRZEKRÓJ PIONOWY

Skala:

Nr.rys:

D-1