



wymiana kompl. drzwi, pełne, Lewe, otwierane na zewn. pomieszcz. w ramach istn.otworu

wymiana drzwi zewnętrznych w ramach istniejącego otworu w ścianie; Lewe, otwierane na zewn. w istn. otw.

malowanie śc. i suf.; szlifowanie lastrico (stopnie - faktura chropowata antypoślizgowa)

wymiana drzwi zewnętrznych w ramach istniejącego otworu w ścianie; Prawe, otwierane na zewn. trz

wymiana kompl. drzwi, pełne, Prawe, otwierane na zewn. pomieszcz. w ramach istn.otworu

malowanie śc. i suf. wymiana istn.parkietu na wykładzinę kauczukową typu "Altro Cirrus" gr.2 mm, nr CA 1016; Uwagi - jak dla holu rekreacyjnego

wymiana skrzydła drzwi - Lewe, otw. na zewn. pom. (z otworami w dolnej części) w ramach istn. ościeżnicy

wymiana kompl. drzwi, pełne, Prawe, otwierane na zewn. pomieszcz. w ramach istn.otworu

malowanie sufitu; wymiana istn.parkietu na wykładzinę kauczukową typu "Altro Maxis 25 Sovereign MXD25214"

wymiana drzwi - Prawe, otw. na zewn. łazienki (z otw.w dolnej cz.) w ramach istn.ościeżnicy

wymiana kompl. drzwi, pełne, Lewe, otwierane na zewn. pomieszcz. w ramach istn.otworu

malowanie śc. i suf. wymiana istn.parkietu na wykładzinę kauczukową, typu "Altro Nuvola" gr.9,5 mm, nr HG 95030 Uwaga! Po demontażu parkietu należy dokładnie sprawdzić stan techniczny podłogi; w zal. od potrzeb - wyk.dodatkowe roboty budowl. związane z jego remontem (np.hydroizol.+termoizol.+wylewka samopoz.)

malowanie śc. i podł. kafelkowanie śc. do wys. 2,0 m, systemowy sufit podwieszony typu "Rockfon Logic" o module 60 cm x 60 cm na wys. 2,70 m, z wmont. urz¹dz.went.mech. oraz oświetl.

malowanie śc. i suf. wymiana istn.parkietu na wykładzinę kauczukową typu "Altro Cirrus" gr.2 mm, nr CA 1016; Uwagi - jak dla holu rekreacyjnego

wymiana drzwi - Lewe, otw.na zewn. łazienki (z otw.w dolnej cz.), w ramach istn.otw.

2x płyty gipsowe GKFI na pełną wys. 3,30 m (od wys.2,60 - konstrukcja alum.)

malowanie śc. i podł. kafelkowanie śc. do wys. 2,0 m, systemowy sufit podwieszony typu "Rockfon Logic" o module 60 cm x 60 cm na wys. 2,70 m, z wmont. urz¹dz.went.mech. oraz oświetl.

demontaż ościeżnicy drzwiowej

malowanie śc. i sufitów, wyk.podłogi z płytek ceram. (hydroizol. poz. + wylewka samopoz. + klej)

naprawa ubytków stopni (istn.lastrico), obłożenie stopni wykładziną kauczukową typu "Altro Maxis 25 Sovereign MXD25214" - na górną pow. stopni; "Altro Nuvola Cirrus CA 1016" - na bocznej pow.stopni; narożna stopni - systemowe "Altro Rigid PVC nosings HP11 z łożym wkładem HPX601"

kafelkowanie śc. do pełnej wys.2,70 m; malowanie sufitu, wyk. system. sufitu podwiesz. typu "Rockfon Logic" o module 60 cm x 60 cm na wys. 2,70 m, z wmont. urz¹dz.went.mech.oraz oświetl.

malowanie śc. i suf. wymiana istn.parkietu na wykładzinę kauczukową typu "Altro Cirrus" gr.2 mm, nr CA 1016; Uwagi - jak dla holu rekreacyjnego

wymiana skrzydła drzwi - Prawe, otw.na zewn.pom. (z otworami w dolnej części) w ramach istn.ościeżnicy

malowanie śc. i suf. wymiana istn.parkietu i wyk³. PCV (w zazn. na zielono części pom.), na wykładzinę sportową kauczukową typu "Altro Nuvola" gr.9,5 mm, nr HG 95030; Uwagi - jak dla holu rekreacyjnego

wymiana skrzydła drzwi - Lewe, otw. na zewn. pom.(z otworami w dolnej części) w ramach istn. ościeżnicy

UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW KĄTEGO OTWORU DRZWIOWEGO

AGJ - ul. Gawłasa 6/1; 43-400 Cieszyń; kom. 0-604 194 350; e-mail: agj.pracownia@onet.eu		
Nazwa ob.budowl.: BUDYNEK SZKOLNEGO SCHRONISKA METODZIEŃOWEGO - REMONT POMIESZCZEŃ		
Adres ob.budowl.: Cieszyń, ul. Bógocka 24; dz.nr 10/2, obr.54		
TYTUŁ RYSUNKU:		
RZUT PRZYZIEMIA		
Cieszyń, lipiec 2010r.	SKALA: 1:200	RYS. NR 2.
Autor proj.: mgr inż. architekt Grażyna Jaworska Uprawnienia: nr ewid. 137/94 B-B, czł. O.E.O.I.A. nr ewid. SI - 1145		