




DODATKOWE USTALENIA:

- 1) Demontaż warstw posadzkowych
- 2) Odkucie i uzupełnienie tylnokw wewnętrżnych (grzyfio 100%)
- 3) Demontaż całej stolarki okiennej
- 4) Demontaż całej stolarki drzwiowej
- 5) Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji elektrycznej
- 6) Demontaż urządzeń kotłowni

-  ściany istniejące (cegła pełna na zaprawie cement-wapno)
-  zamurowanie
-  wykonanie otworów w ścianach

<p align="center">*Pro-Adminit® S.C. 43-410 Zebrydowice, ul. Dworcowa 11</p>		<p align="center">Imię i Nazwisko</p>		<p align="center">Nr. upr.</p>		<p align="center">Podpis</p>	
<p>Wykonanie:</p>		<p align="center">mgr inż. Alina Kopicz-Zajęć</p>		<p align="center">241/186</p>		<p align="center">Data:</p>	
<p>Nazwa opracowania:</p>		<p align="center">Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy Al. Łyska w Cieszyńcu</p>					
<p>Investor:</p>		<p align="center">Urząd Miejski w Cieszyńcu</p>		<p align="center">Rynek 1, 43-400 Cieszyń</p>		<p align="center">Data:</p>	
<p>Nazwa rysunku:</p>		<p align="center">Wyburzenia - rzut piwnic</p>		<p align="center">Skala:</p>		<p align="center">1:100</p>	
<p></p>		<p></p>		<p align="center">Nr rys.:</p>		<p align="center">03.2007</p>	