

URZĄD MIASTA
CIESZYNA

BRM.0003.1233.2014

Cieszyn dn., 08.04.2014 r

MZD/D.0705-7.1/14

**Pan
Bolesław Zemła
Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna**

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację Pana Czesława Banota z dnia 21.02.2014 r. nr BRM 0003.1233.2014 w temacie liczyńch, krótkotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej na ul. Hallera, przesyłam otrzymane stanowisko TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x Pan -Czesław Banot Radny Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x UM/OR-I
- 1 x MZD/DZ – a/a

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Wpł. 31. 03. 2014

Wysł. 30.03.2014

Załatw. p. Sekretarz

MS

MZD CIESZYN

Wpł. 03 KWI. 2014 / 785

DZ

TAURON

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Cieszyn
ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn
tel.: 33 857 26 00
fax: 33 857 27 02
e-mail: cieszyn.rd@tauron-dystrybucja.pl

Cieszyn, dnia 17.03.2014

TD/O6/RD2/ZS/LS/2014-03-27/0000012
1001308170

Szanowny Pan
BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

1001309235



43-400 CIESZYN

Dotyczy: *przerw w dostawie prądu*

MZO 31.03
[Signature]

W odpowiedzi na Pana pismo znak MZD/D.0705-7/14 z dnia 05.03.2014r (data wpływu 10.03.2014r) dotyczące przerw w zasilaniu ul. Hallera w Cieszynie uprzejmie informujemy, iż:

1. W dniu 07.02.2014r doszło do awaryjnego wyłączenia na skutek zwarcia sieci.
2. W dniu 28.02.2014r miało miejsce wyłączenie linii zasilających związane z prowadzeniem prac eksploatacyjnych.

Zgodnie z zapisami ogólnych Warunków Umowy (zarówno kompleksowej jak i dystrybucyjnej) „...w sieci dystrybucyjnej mogą występować krótkotrwałe zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy krótkie i przemijające), wynikające z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. Zakłócenia spowodowane tymi przyczynami nie są przerwami w ciągłości dostaw energii elektrycznej.”

Z uwagi na prowadzenie w ostatnim czasie na terenie Cieszyna licznych prac ziemnych Wykonawcy robót często zwracają się do nas z prośbą o wyłączenie naszych urządzeń spod napięcia. Wiąże się to z koniecznością wykonywania niezbędnych czynności przełączeniowych i chwilowymi brakami zasilania. Pomimo tego nie rzadko dochodzi także niestety do uszkodzeń przez Wykonawców naszych kabli zasilających, czego następstwem są uciążliwe dla Odbiorców wyłączenia awaryjne.

Pozostajemy z nadzieją, iż powyższe wyjaśnienia pozwolą na zrozumienie sytuacji, która – mamy nadzieję – powinna się unormować po zakończeniu prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie naszego Miasta.

Kopia: ZS

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Cieszyn
Dyrektor Rejonu

[Signature]
Miroslaw Zielinski