

Cieszyn, dnia 30 listopada 2022 roku

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4

DIUD.27.167.2022.GS

WYJAŚNIENIE NR 1 DO
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 15/ZP/DIUD/2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Przebudowa ulicy Kamiennej w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”".

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W przedmiarze robót pozycje 7 i 8 mają tą samą ilość obrzeży do rozebrania (o tych samych odcinkach składowych), a w pozycji nr 9 brana jest tylko ilość z pozycji nr 7. Czy pozycje te nie są przypadkiem zdublowane? Jeżeli tak, proszę o usunięcie pozycji nr 8 z przedmiaru.
2. W pozycji nr 31 błędnie została wyliczona ilość ławy pod krawężniki i obrzeża. Wg rysunku nr 2 z załączonej dokumentacji dla krawężnika najazdowego 15x22 cm ilość betonu z przekroju powinna wynosić $(0,28*0,15+0,15*0,15+0,2*0,05) \times \text{poz33}$ (182m) = 13,559 m³. Analogicznie dla obrzeży 8x30 cm powinna wynosić $(0,3*0,1+0,1*0,08+0,25*0,1) \times \text{poz. 34}$ (66m) = 4,158 m³ a także dla krawężników 15 x 30 (brak przekroju tego elementu by móc dokonać obliczeń). proszę o zmianę ilości w pozycji.
3. W pozycji nr 36 " Odtworzenie istniejącego oznakowania - wymienić wszystkie znaki na nowe" jak również w dołączonej dokumentacji projektowej brak wyszczególnienia co do ilości, rodzaju i wielkości znaków do wymiany. Proszę o uzupełnienie informacji o wykazie znaków jakie należy wymienić w ramach danej pozycji, z uwzględnieniem ich ilości, wielkości, rodzaju i klasy folii, oraz czy mają zostać wymienione również słupki czy tylko tablice.

Odpowiedzi na pytania

- ad. 1 i ad.2 Zamawiający uwzględnia uwagi i wprowadza korektę w przedmiarze robót.
- ad.3 - Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie w celu określenia ilości i rodzaju znaków. Wymianie podlegają wyłącznie znaki zlokalizowane przy jezdni ulicy Kamiennej na odcinku objętym opracowaniem.

Z up. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Cieszynie
Starszy inspektor

Grzegorz Szewieczek