

Cieszyn, dnia 12.06.2023 r.

Pan
Janusz Kołder
Radny
Rady Miejskiej Cieszyna



WS-I.0003.1.2023


Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 24 maja 2023 r., znak BRM.0003.565.2023, w sprawie ustawienia pionowych znaków drogowych informuję, że temat zostanie przeanalizowany i na tej podstawie zostaną podjęte stosowne działania.

Dziękuję za przekazanie uwag dotyczących funkcjonowania parkingu pomiędzy ul. Sportową a Mostową, który działa w szczególności na rzecz klientów Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków. Wyznaczenie miejsc parkingowych ciemniejszą kostką brukową nie jest zbyt wyraziste ale takie rozwiązania stosuje się ze względów estetycznych. Jednocześnie kształt zatoczek w różnych miejscach parkingu wymusza odmienny sposób parkowania pojazdów: w niektórych miejscach prostopadle do krawędzi, w innych równolegle. Obsługa hali sporadycznie stwierdza przypadki niewłaściwego parkowania, które zwykle są związane z przepełnieniem parkingu. Tabliczka T-30 nie jest wymagana przepisami Kodeksu Drogowego, a w przypadku tak zorganizowanego parkingu konieczne byłoby ustawienie wielu znaków D-18 wraz z odpowiednią tabliczką T-30, co niekoniecznie poprawiłoby czytelność oznakowania.

W związku z powyższym, mając na uwadze poprawę w funkcjonowaniu parkingu, zostaną przeanalizowane następujące warianty:

- poprawa oznakowania pionowego;
- poprawa oznakowania poziomego;
- poprawa oznakowania poziomego i pionowego.

Z poważaniem

I Z-ca Burmistrza Miasta

Krzysztof Kasztura
(1)

Sporządził: Cezary Cieñciała – Kierownik Referatu obiektów sportowych Wydziału Sportu

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x Przewodniczący

Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Remigiusz Jankowski

1 x WS - a/a