


Cieszyn, 21 października 2024 r.

Władysław Macura  
Radny Rady Miejskiej Cieszyna



Szanowny Pan  
Janusz Kotler  
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Burmistrz Miasta  
Proszę o rozpatrzenie  
Dziękuję za pomoc  
Paweł Grzybowski  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna

### Interpelacja.

Dotyczy: Łabytkowej kapliczki z 1654r. na ul. Frysztańskiej w pobliżu ronda 117r. pil. Pułta Niemca.

Stan obiektu kapliczki jest wyraźnie zaniedbany. Od frontu widoczne są ubytki odspojonego muru w przziemiu oraz złuszczenia i odpadanie farby z elewacji. W środku kapliczki przez kratę widoczne zabrudzone i zanieczyszczone wnętrza. To samo dotyczy krycia wewnątrz i jego uszkodzeń. Dłwny są również uszkodzone a bezpośrednio za kapliczką stoi suchy świerk, którego gałęzie dotykają i niszczą poszycie dachu z blachy ocynkowanej. Wg. mnie świerk jest do usunięcia. Bezpośrednie otoczenie kapliczki jest porośnięte nieuporządkowaną zielenią. Chodnik wzdłuż ulicy Frysztańskiej w obrębie kapliczki jest wysypawy tłuczniem, co chyba wynika z wymogów konserwatorskich, jednak w czasie deszczu na tym odcinku zalega woda. Należałoby uzupełnić ten odcinek chodnika ubitym tłuczniem. Podobnie dopięcie z tego chodnika do kapliczki wymaga przywrócenia poprzedniego stanu. Zaktualizuję z Urzęd. Miejski posiada wykaz wszystkich zabytkowych obiektów malarz. architektury, tablic pamiątkowych, figur na elewacjach budynków w tym prywatnych oraz pomników na cmentarzach komunalnych w których część chyba jest objęta ochroną konserwatorską. Proszę o podjęcie działań w zakresie remontu tej kapliczki z podaniem terminów i udostępnienie w/w wykazu ogólnie obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej i poza ochroną konserwatorską.

Z pozdrowieniami

Władysław Macura