



II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 302 | pmajor@um.cieszyn.pl

Cieszyn, 14 listopada 2024 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Pszczółka
Radny Rady Miejskiej Cieszyna

D.0124.1.72.2024

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 października 2024 roku (znak BRM.0003.104.2024) dotyczącą konserwacji mostków pieszo-rowerowych na Al. Jana Łyska, uprzejmie informuję, iż pokrycie mostku zlokalizowanego bliżej ulicy Adolfa „Bolko” Kantora stanowią 73 szt. belek, z których 4 sztuki noszą widoczne ślady procesu murszenia. Z kolei pokrycie mostku znajdującego się przy Moście Sportowym stanowią 133 belki, z których 17 sztuk nosi widoczne ślady korozji. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie planuje wymienić przedmiotowe belki początkiem sezonu wiosennego w roku 2025.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie kompleksowo poddają impregnacji całość pokrycia przedmiotowych obiektów mostowych. Stanowi ona bowiem czasową ochronę w szczególnie niekorzystnych warunkach okresu jesienno-zimowego. Ponadto belki, które miejscowo są skorodowane, a które klasyfikują się do wymiany zawierają znaczną część zdrowego i sezonowanego materiału, który przerabiany jest na mniejsze deski do napraw elementów małej architektury.

Z poważaniem

II Z-ca Burmistrza Miasta

Sporządził: Patryk Kamiński, Kierownik Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Janusz Kołder

1 x MZD DPP - a/a

