


Wyciąg z
REJESTRU OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI OSUWISKOWYMI
 GMINA CIESZYN – osuwiska w rejonie ul. Błogockiej

Lp.	Nr osuwiska	Lokalizacja	Monitoring	Materiały źródłowe (archiwalne) dot. osuwiska	Rodzaj aktywności osuwiska	UWAGI
1	24/03/011/10.2010/1	Rejon ul. Błogockiej w Cieszynie	obiektów budowlanych prowadzony przez PZDP	1. Mapa osuwiskowości i zagrożeń osuwiskowych (2004r) 2. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią geologiczną – 12.08.2010r. Wójcik Antoni	osuwisko aktywne	osuwisko odnowione
2	24/03/011/10.2010/2	Rejon ul. Błogockiej w Cieszynie	obiektów budowlanych prowadzony przez PZDP	1. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią geologiczną – 12.08.2010r. Wójcik Antoni	osuwisko aktywne	osuwisko nowe

Lokalizacja osuwisk na podkładzie topograficznym w skali 1 : 10 000 (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121 poz. 840)



Opracował: Swiniński

Gmina Cieszyn