

OPINIA O STANIE HOLU

Historię budowy i przemian ratusza określają zachowane materiały źródłowe, akta miejskie i opracowania. Ratusz w Cieszynie usytuowany jest przy południowej pierzei rynku, pod numerem 1.

Jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-246/77.

Przedmiotem opracowania jest hol wejściowy ratusza.

Jest to sień sklepiona na centralnie umieszczonym słupie, wykonanym z kamienia.

Dzięki przeprowadzonym badaniom archeologicznym odkryta została baza słupa oraz fragment kamiennego bruku. Są to elementy, które warto będzie pokazać po wykonaniu nowej posadzki.

Na ścianach i sklepieniu zostały zadysponowane badanie stratygraficzne na obecność starych tynków, koloru pierwotnego wymalowania, elementów dekoracji architektonicznych oraz polichromii.

W wyniku długotrwałych i szczegółowych badań odkryte zostały elementy kamieniarki na ścianie, które w czasie bieżącego remontu zostaną poddane pracom konserwatorskim i zostaną włączone w projekt wnętrza holu.

Dalsze prace rozbiórkowe posadzki będą prowadzone pod nadzorem archeologa, w razie konieczności zostaną przeprowadzone dalsze prace archeologiczne.

W trakcie prac remontowych projektowane jest wykonanie nowej posadzki, renowacja elementów kamieniarki ściennej, wymiana stolarki i odmalowanie pomieszczeń.

Załącznikami do opracowanej dokumentacji są:

1. Badania stratygraficzne, wnioski konserwatorskie opracowane przez Katarzynę Mrowiec
2. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w holu ratusza miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 opracowane przez Zofię Jagosz - Zarzycką

WNIOSKI:

1. Hol przeznaczony do remontu.
2. Renowacja odkrytej kamieniarki na ścianach.
3. Wykonanie nowej posadzki z okładziną z płytek gresowych.
4. Wymiana stolarki drzwiowej
5. Wykonanie przeszklonej, lekkiej przegrody z drzwiami.
6. Malowanie sklepień i ścian.