



**Widok ze składowiska w kierunku osiedla domków**



**Widok z drogi dojazdowej na składowisko**





**Pokrywa roślinna na składowisku**



**Krzewy na składowisku**





**Drzewa na składowisku**



**Widok na zabudowania po byłej cegielni**





**Skarpa wschodnia składowiska – studzienka drenażu**



**Widok na skarpe południową**





**Zadrzewienie skarpy południowej**



**Zadrzewienie skarpy południowej**





**Widok na skarpę wschodnią**



**Widok z drogi dojazdowej na składowisko – od strony zachodniej**





**Widok w kierunku doliny Bobrówki**



**Widok w kierunku doliny Bobrówki**





**Widok ze strony zabudowań po byłej cegielni na wschodnią  
skarpę składowiska**



**Widok ze strony zabudowań po byłej cegielni na wschodnią  
skarpę składowiska**





**Zadrzewienie wschodniej i południowej skarpy składowiska**



**Zadrzewienie wschodniej i południowej skarpy składowiska**





**Zadrzewienie południowej skarpy składowiska**



**Zadrzewienie południowej skarpy składowiska**





**Zadrzewienie wschodniej skarpy składowiska**



**Zadrzewienie wschodniej skarpy składowiska**





**Roślinność wysoka na wschodniej i południowej skarpie składowiska**



**Roślinność wysoka na wschodniej i południowej skarpie składowiska**





**Roślinność wysoka na wschodniej i południowej skarpie składowiska**



**Roślinność wysoka na wschodniej i południowej skarpie składowiska**





**Roślinność wysoka na wschodniej i południowej skarpie składowiska**



**Roślinność wysoka na wschodniej i południowej skarpie składowiska**