



**Fotografia nr 1. Elewacja podwórzowa budynku administracyjnego Rynek 1  
(zachodnia: odcinek A-B) od strony kościoła parafialnego**





**Fotografia nr 2. Elewacja podwórzowa budynku administracyjnego Rynek 1 (południowa i zachodnia: narożnik B) od strony kościoła parafialnego – parter i 1 piętra**



**Fotografia nr 3. Elewacja podwórzowa budynku administracyjnego Rynek 1 (południowa odcinek B - C) od strony kościoła parafialnego**





**Fotografia nr 4. Elewacja podwórzowa budynku administracyjnego Rynek 1 (południowa: odcinek B – C) od strony kościoła parafialnego**



**Fotografia nr 5. Elewacja tylna budynku administracyjnego Rynek 1 (wschodnia: odcinek C - D) od strony ul. Ratuszowej**



**Fotografia nr 6. Elewacja tylna budynku administracyjnego Rynek 1  
(południowa: odcinek D - E) od strony ul. Ratuszowej**





**Fotografia nr 7. Elewacja tylna budynku administracyjnego Rynek 1  
(zachodnia: odcinek E - F) od strony ul. Ratuszowej**



**Fotografia nr 8. Elewacja podwórzowa i tylna budynku administracyjnego  
Rynek 1 podwórzowa – okno w osi**





**Fotografia nr 9. Elewacja podwórzowa i tylna budynku administracyjnego  
Rynek 1 podwórzowa – okno w osi**



**Fotografia nr 10. Elewacja tylna (zachodnia) budynku administracyjnego Rynek 1 podwórzowa – okno w osi**