

GEOTEST TYCHY		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1							Zał.Nr: 2-1					
Miejscowość: Cieszyn Gmina: Cieszyn Powiat: Województwo: śląskie		Objekt: Cieszyn- modernizacja sieci kanalizacyjnej Inwestor: "CITEC" S. A. KATOWICE ul. Dulęby 5 Wiercenie wykonał: PPUH "GEOTEST" TYCHY ul. Prosta 12 Dozor geologiczny: mgr inż. M. Wojdyła					System wiercenia: mechaniczno obrotowy Rzędna: 272.50 m n.p.m Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-06-2004							
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Wilgotność naturalna(%)	Stopień plastyczności	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Glina, piasek drobny, okruchy cegły, drobne kamienie, ciemnobrązowy	nN(G, Pd, okr.cg..K)	2/2	tpl					
	0.90	Nasyp				Nasyp niekontrolowany(Glina pylasta + pył, drobne kamienie, okruchy cegły), ciemnoszary	nN(Gπ+II K, okr.cg.)							mw
	1.30					Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta + okruchy cegły), ciemnoszary	nN(Gπ+ okr.cg)		2/3	tpl	23,4			
	3.40					Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa	Gπz	w						5/5
	4.30					Glina pylasta zwięzła (~50%) z domieszką okruchów łupku i piaskowca, żółta	Gπz+ ł+p-c		mw	0/0	tpl			
	5.90					Glina pylasta z domieszką pyłu, jasnoszaro-żółta	Gπ(+II)							
	7.00													