

Geosond s.c. ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń		<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 1</b>					Zał.Nr: 5 - 1				
Miejscowość: Cieszyn Gmina: Cieszyn Powiat: cieszyński Województwo: śląskie		Obiekt: Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Liburnia 2 Wiercenie: Geosond s.c. ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń Dozor geologiczny: mgr inż. L. Sordyl			System wiercenia: mechaniczny obrotowy Rzędna: 302.20 m n.p.m. Skala 1 : 100      Data wiercenia:						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przełot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.00		-1.0		0.50	gleba, brunatny	Gl		mw	ln	
	1.30		-1.30		1.30	Glina pylasta próchniczna, szara	GπH	4/4	w	pl	
			-2.0		1.90	namuł piaszczysty, szaro-niebieski	Nmp	-	m	mpl	
			-2.30		1.90	Zwierzelnina (glina pylasta zwięzła z wapieniem), szaro-niebieski	W(Gπz+K)	0/1		tpl	
			-3.0		2.30	zwierzelnina (wapień), szary	KW(wp)		mw	zg	
					3.00	koniec otworu					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr W. Kondel