

Geosond s.c. ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń		<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>					Zał.Nr: 5 - 2				
		<b>Profil numer 2</b>					Wiertnica: H20S				
Miejscowość: Cieszyn Gmina: Cieszyn Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Cieszyn-kanalizacja-Iletap Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Wiercenie: Geosond s.c., ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń Dozor geologiczny: mgr inż. L. Sordyl			System wiercenia: mechaniczny obrotowy Rzędna: 298.70 m n.p.m Skala 1 : 100      Data wiercenia: 09-09-2004					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.ł]		[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.20	gleba, brunatny	Gł	-		ln	
			-1.0		1.10	glina pylasta, beżowa	Gπ	0/0	mw	pzw	
			-2.0		1.60	glina pylasta, jasny szary		3/4			
			-3.0		3.00	Glina pylasta próchnicza przewarstwiona namulem, ciemny szary	GπH//Nm	4/5	w	pl	
			-4.0		4.00	glina piaszczysta, szary	Gp	2/2	mw	tpl	
					4.00	koniec otworu					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr W. Kondel