

Miejscowość: Cieszyn Gmina: Cieszyn Powiat: cieszyński Województwo: śląskie	Obiekt: Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Liburnia 2 Wiercenie: Geosond s.c. ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń Dozor geologiczny: mgr inż. L. Sordyl	System wiercenia: mechaniczny obrotowy Rzędna: 304.00 m n.p.m Skala 1 : 100 Data wiercenia:
--	---	--

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-1.0			nasyp niebudowlany, szary	nN		mw	ln	
		Czwartorzęd	-2.0		1.40	głina pylasta zwięzła przewarstwiona gliną pylastą zwięzłą próchniczną, brązowa	G _{πZ} /G _{πZH}	5/5	w	pl	
		Czwartorzęd	-2.30		2.30	głina pylasta zwięzła, brązowy	G _{πZ}				
			-2.60		2.60	Głina pylasta próchniczna przewarstwiona namulem, ciemny szary	G _{πH} /N _m	6/7			
			-2.90		2.90	głina piaszczysta z poj. żwirem, ciemny szary	G _{p+Z}	7/7	m	mpl	
		Kreda	-4.0		4.00	Zwietrzelina (il z poj. wapieniami), szary	W(J+K)	1/2		tpl	
		Kreda	-5.0		4.70	zwietrzelina (wapień wypełniony ilm, ciemny szary)	KW(wp+J)		mw	zg	
			-5.30		5.30	Zwietrzelina (il z okruchami wapienia), szary	W(J+K)			zw	
			-6.0		6.00	koniec otworu					