

Mgr inż. Witold Łuczak

41-940 Piekary Śląskie, ul. Dębowa 20



tel.fax (032)287 - 16 - 38
tel.kom 0605-288-744
e-mail: rewit@poczta.fm



NIP - 653-000-39-20

Nr konta: GETIN Bank S.A. O-Bytom nr 10 1560 1049 0000 9190 0004 3965

Nazwa inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Krasna w Cieszynie
Etap 1 i 2

Temat opracowania:
Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna
na trasie projektowanej kanalizacji.

ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY
Biura Projektów Budownictwa Komunalnego
Spółki z o.o. w Katowicach

Opracowanie nr 13/C-2/03-2475/III/15/05
zostało wykonane zgodnie z umową,
sprawdzono i ma być przekazane do wykończenia.

Data 11. MAR. 2005

inż. Stanisław Korla

ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY
»REWIT«
mgr inż. Witold Łuczak
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE
ul. Dębowa 20 tel. 287-16-38

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ

mgr inż. Zofia Matulka
upr. proj. specjal.
instalacyjno-inżynieryjnej
Nr OS-IV-7210/R-45/77

Marzec 2005
K I E R O W N I K
Pracowni Kanalizacyjnej G-2

inż. Adam Rybicki

Spis rzeczy :

- I. Strona Tytułowa
- II. Spis rzeczy
- III. Opis techniczny
- IV. Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji od str. 1 do str. 25
- V. Wniosek o wydanie decyzji od str. 26 do str. 42
- VI. Kosztorys ślepy usunięcie zieleni od str. 43 do str. 47

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu znajdującego się na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie

Metoda pracy:

Inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa i krzewy zlokalizowane na przedmiotowym terenie wzdłuż projektowanej trasy kanalizacji na szerokości 6 m. Lokalizację drzewostanu wraz z numeracją, odpowiadającą treści zawartej w wykazie zinwentaryzowanego drzewostanu, naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1:1000.

Wykaz drzew objętych inwentaryzacją zawiera:

- numer zgodny inwentaryzacją,
- gatunek nazwa polska,
- gatunek nazwa łacińska,
- symbol oznaczenia na planie sytuacyjnym,
- powierzchnia rzutu poziomego w m² dla form krzewiastych,
- średnica na wysokości 1,3m w cm,
- obwód na wysokości 1,3m w cm,
- wysokość drzewa w m
- promień zasięgu korony w m,
- wiek drzewostanu,
- uwagi.

Podsumowanie:

Łącznie zinwentaryzowano:

- 539 szt. drzew i krzewów
- w tym:
- 444 szt. drzew
 - 95 szt. Krzewów o rzucie poziomym 288,5 m²

Na podstawie inwentaryzacji sporządzono wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

Wnioskiem objęto:

- 292 szt. drzew i krzewów w tym:
- 54 szt. krzewów o rzucie poziomym 196 m²
- 234 szt. drzew

W związku z lokalizacją drzewostanu kolidującego z trasą kanalizacji na prywatnych nieruchomościach gruntowych nie obliczano stosownych opłat za usuwanie drzew i krzewów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku
 Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	6	19	5	2	do 5 lat	bez uwag
2	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	8	25	5	2,5	do 5 lat	bez uwag
3	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	5	15	10	1,5	do 5 lat	bez uwag
4	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	7	22	9	2	do 5 lat	bez uwag
5	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	5	16	9	1,5	do 5 lat	bez uwag
6	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	8	25	10	2,5	do 5 lat	bez uwag
7	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	8	25	10	2,5	do 5 lat	bez uwag
8	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	7	22	8	2,5	do 5 lat	bez uwag
9	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	6	19	5	1,8	do 5 lat	bez uwag
10	Świerk srebrzysty	<i>Picea pungens</i>	Śws	X	5	16	2,5	1,5	do 5 lat	bez uwag
11	Jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaś	6m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
12	Świerk srebrzysty	<i>Picea pungens</i>	Śws	X	3	9	2	1,5	do 5 lat	bez uwag
13	Świerk srebrzysty	<i>Picea pungens</i>	Śws	X	3	9	2	1,5	do 5 lat	bez uwag
14	Świerk srebrzysty	<i>Picea pungens</i>	Śws	X	4	13	2,5	1,5	do 5 lat	bez uwag
15	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	5	16	4	2	do 5 lat	bez uwag
16	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	5	16	4	2,5	do 5 lat	bez uwag
17	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	6	19	4	2,5	do 5 lat	bez uwag
18	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	5m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszanowie
 Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. tzn. w m ²	Srednica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
19	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
20	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	25	/9	10	6	powyżej 5 lat	bez uwag
21	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	od 3 do 5	od 9 do 16	od 4 do 8	od 1,5 do 2,5	do 5 lat	grupa 6 szl.
22	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	od 3 do 5	od 9 do 16	od 4 do 8	od 1,5 do 2,5	do 5 lat	grupa 6 szl.
23	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	13	41	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
24	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	8	25	8	5	do 5 lat	bez uwag
25	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	8	25	11	4	do 5 lat	bez uwag
26	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	28+12+14	88+38+44	16	7	powyżej 5 lat	bez uwag
27	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	18	57	14	4	powyżej 5 lat	bez uwag
28	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	6	19	9	3	do 5 lat	bez uwag
29	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	13	41	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
30	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
31	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
32	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	16+8+5	50+25+16	16	5	powyżej 5 lat	bez uwag
33	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	14+14	44+44	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
34	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	11	35	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
35	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	6	19	8	3	do 5 lat	bez uwag
36	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	11+4	35+13	8	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
37	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10+11+14	31+35+44	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śląskie
 tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Znaczenie na planie sytuacyjnym	Powierzchnia w m ²	Średnica na wys. 1,30 m (cm)	Obwód na wys. 1,30 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
38	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	15+4+6	47+13+19	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
39	Czarny bór, Róża dzika	<i>Rubia pseudocacia</i>	Rob	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
40	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	Lig	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
41	Ściana pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	3	9	2	1,5	do 5 lat	bez uwag
42	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	4	13	5	2	do 5 lat	bez uwag
43	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	26	82	18	6	powyżej 5 lat	bez uwag
44	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	24	75	17	4	powyżej 5 lat	bez uwag
45	Lipa drobniolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	29	91	16	5	powyżej 5 lat	bez uwag
46	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	44	138	22	7	powyżej 5 lat	bez uwag
47	Lipa drobniolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	63	198	26	6	powyżej 5 lat	20 % posuszu w koronie drzewa
48	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	33	104	18	5	powyżej 5 lat	bez uwag
49	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	23	72	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
50	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	32	100	17	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera
51	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	X	51	160	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
52	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	X	31	97	17	5	powyżej 5 lat	bez uwag
53	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	10	31	10	3,5	powyżej 5 lat	bez uwag
54	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	34	107	14	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera
55	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	11	35	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
56	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	35	110	18	5	powyżej 5 lat	bez uwag

Ścieżka sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Opis	Wzrost (cm)	Obwód pni (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
57	Oliwa czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oliwa	18	57	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
58	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	48	144	24	7	powyżej 5 lat	bez uwag
59	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	40+7+8+8+9+11	126+22+25+25+28+35	22	5	powyżej 5 lat	bez uwag
60	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	64	201	15	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
61	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Jaw	37	116	20	5	powyżej 5 lat	bez uwag
62	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	48	151	23	8	powyżej 5 lat	bez uwag
63	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	54	170	25	8	powyżej 5 lat	25% posuszu w koronie drzewa
64	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	63	198	20	9	powyżej 5 lat	bez uwag
65	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	56	176	18	8	powyżej 5 lat	bez uwag
66	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	52	163	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
67	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	48	151	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
68	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	30	94	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
69	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	26	82	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
70	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	11	35	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
71	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	57	179	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
72	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	42	132	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
73	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	8+6+7	25+18+22	7	3	do 5 lat	bez uwag
74	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	8+7+8	25+22+25	9	3	do 5 lat	bez uwag
75	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	68	214	24	10	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Plekany Śl.
tel. 287-16-38

Ścieżka sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krusna w Cieszkowie
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Wzrost drzewa (m)	Wiek drzewostanu	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Uwagi
76	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	21	69	11	5	powyżej 5 lat bez uwag
77	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	43	135	22	8	powyżej 5 lat bez uwag
78	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	11	35	6	3	powyżej 5 lat bez uwag
79	Czereśnia	<i>Prunus avium</i>	Czś	X	10	31	3	2	powyżej 5 lat drzewo w 100 % suche
80	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	5+6+4	15+19+13	5	2	do 5 lat bez uwag
81	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	24	75	13	5	powyżej 5 lat bez uwag
82	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	85	267	24	10	powyżej 5 lat bez uwag
83	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	7	22	6	2	do 5 lat bez uwag
84	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	6+5+4	19+16+13	7	3	do 5 lat bez uwag
85	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	6	19	7	2	do 5 lat bez uwag
86	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	26	82	15	7	powyżej 5 lat bez uwag
87	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	40+31	126+97	15	8	powyżej 5 lat bez uwag
88	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	X	10	31	5	3	powyżej 5 lat bez uwag
89	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	X	10	31	4	3	powyżej 5 lat bez uwag
90	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	X	9	28	4	2	powyżej 5 lat drzewo w 100 % suche
91	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	25	79	12	4	powyżej 5 lat bez uwag
92	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	84	264	22	10	powyżej 5 lat bez uwag
93	Wierzba pospolita	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jar	X	7+7+7	22+22+22	5	4	do 5 lat bez uwag
94	Czarna bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	6m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20.41-940 Plekary Śl.
tel.287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku
 Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Opis na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. 1,30 m (cm)	Obwód na wys. 1,30 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
95	Kaszaniec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasz	X	66	204	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
96	Kaszaniec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasz	X	66	173	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
97	Cypryślik lawsona	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	4+4	13+13	6	1,5	do 5 lat	bez uwag
98	Świerk srobrzasty	<i>Picea pungens</i>	Śws	X	2	6	2	1,5	do 5 lat	bez uwag
99	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śli	X	27	85	6	4	powyżej 5 lat	bez uwag
100	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	2,5	8	2	1	do 5 lat	bez uwag
101	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	10	31	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
102	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	3,5	11	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
103	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	37	116	6	5	powyżej 5 lat	bez uwag
104	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	5+3	16+9	5	2	do 5 lat	bez uwag
105	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	4	13	4	2	do 5 lat	bez uwag
106	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śli	X	34	107	6	5	powyżej 5 lat	bez uwag
107	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	10	31	13	3	powyżej 5 lat	bez uwag
108	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olich	X	33	104	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
109	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olich	X	55	173	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
110	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	56	182	22	8	powyżej 5 lat	20 % posuszu w koronie drzewa
111	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	59	185	5	8	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
112	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	55	173	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
113	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	40	126	7	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 267.16.38

Plan inwentaryzacji drzewostanu na trasie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wysokości 1,30 m (cm)	Obwód na wysokości 1,30 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
114	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	46	144	14	5	powyżej 5 lat	drzewo zamierz. , pień wypróchniały
115	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	62	195	24	9	powyżej 5 lat	10 % posuszu w koronie drzewa
116	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	52	163	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
117	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	47	148	22	7	powyżej 5 lat	bez uwag
118	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	50	157	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
119	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	23	72	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
120	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	64	201	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
121	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	37	116	4	5	powyżej 5 lat	bez uwag
122	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	34	107	6	5	powyżej 5 lat	bez uwag
123	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	48	151	22	8	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa
124	Topola mieszańiec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	67	210	24	9	powyżej 5 lat	bez uwag
125	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	X	4+3+3	13+9+9	4	2	do 5 lat	bez uwag
126	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	X	4	13	6	3	do 5 lat	bez uwag
127	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	X	6	19	6	3	do 5 lat	bez uwag
128	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz	X	4+4	13+13	4	3	do 5 lat	bez uwag
129	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	52	163	8	6	powyżej 5 lat	bez uwag
130	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	64	264	26	11	powyżej 5 lat	bez uwag
131	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	Sum	X	14	44	6	4	powyżej 5 lat	bez uwag
132	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	54	170	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Debowa 20, 41-940 Piekary Śl.
tel. 267-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyne
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
133	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	3	9	2,5	1,5	do 5 lat	bez uwag
134	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	3	9	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
135	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	6	19	6	2	do 5 lat	bez uwag
136	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	2,5	8	3	2	do 5 lat	bez uwag
137	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	6	16	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
138	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	3	9	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
139	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
140	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	29	91	15	6	powyżej 5 lat	bez uwag
141	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	24	75	14	5	powyżej 5 lat	bez uwag
142	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
143	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	38	119	6	5	powyżej 5 lat	bez uwag
144	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	28+26	88+82	5	6	powyżej 5 lat	bez uwag
145	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	28	88	5	5	powyżej 5 lat	bez uwag
146	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śli	X	34	107	5	5	powyżej 5 lat	bez uwag
147	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	48	144	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
148	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	12	38	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
149	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	26	82	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
150	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	iwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
151	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	iwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śląskie
tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cioszynie
 inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 (m)	Obwód na wys. 1,3 (m)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
152	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
153	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
154	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
155	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
156	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
157	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
158	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
159	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
160	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
161	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	Iwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
162	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	5	16	5	2	do 5 lat	bez uwag
163	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
164	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	54	170	3	0	powyżej 5 lat	drzewo bez korony - zamiera
165	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	56	176	3	0	powyżej 5 lat	drzewo bez korony - zamiera
166	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	21+23	66+72	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
167	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	21	66	17	6	powyżej 5 lat	drzewo w 40 % suche
168	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	66	207	20	10	powyżej 5 lat	bez uwag
169	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	6	19	7	2	do 5 lat	bez uwag
170	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	5+7	16+22	4	2	do 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "SEWIT"
 mgr inż. Witold Luczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-36

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Znaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
171	Jesion wyniośły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	5,5	27	5	3	powyżej 5 lat	bez uwag
172	Włókna pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Włś	X	10	31	7	3	powyżej 5 lat	bez uwag
173	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	Gr	X	54	201	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
174	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	150	565	12	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
175	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	56	270	12	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
176	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	108	339	15	9	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
177	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	40	126	14	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
178	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	42	132	15	3	powyżej 5 lat	bez uwag
179	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	59+66	185+207	22	5	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa
180	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	58	214	4	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
181	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	72	226	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
182	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	X	4+5	13+16	5	3	do 5 lat	bez uwag
183	Jesion wyniośły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	21+5+18	66+16+57	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
184	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	46	144	15	5	powyżej 5 lat	bez uwag
185	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	45	141	15	10	powyżej 5 lat	bez uwag
186	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
187	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
188	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
189	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	13+9	57+28	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-640 Piskary Śl.
tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszylinie
inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
190	Wiesnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	W15	X	24	75	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
191	Wiesnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	W16	X	22	59	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
192	Czarna box	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
193	Jabłoni domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	32	150	5	6	powyżej 5 lat	bez uwag
194	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	Żyw	X	7	22	5	1,5	do 5 lat	bez uwag
195	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	10	31	6	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
196	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	10	31	6	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
197	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	80	211	3,5	0	powyżej 5 lat	drzewo bez korony - zamiera
198	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	58	182	17	6	powyżej 5 lat	bez uwag
199	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	44	138	22	6	powyżej 5 lat	bez uwag
200	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
201	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	13	41	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
202	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	46	144	22	6	powyżej 5 lat	bez uwag
203	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	52	163	22	6	powyżej 5 lat	bez uwag
204	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	29+6	91+25	11	7	powyżej 5 lat	bez uwag
205	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	6	19	8	2	do 5 lat	bez uwag
206	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	11+10+6	35+31+25	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
207	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
208	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr Inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20.41-640 Piekary Śl.
tel. 287-76-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Opiszenie na planie sytuacyjnym	Pow. ztutu w m ²	Średnica na wys. 1,30 (cm)	Odwód na wys. 1,30 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
209	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	7	22	8	2	do 5 lat	bez uwag
210	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	12	30	13	4	powyżej 5 lat	bez uwag
211	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	7	22	8	2	do 5 lat	bez uwag
212	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
213	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	X	4+5	13+16	5	2	do 5 lat	bez uwag
214	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
215	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	14	44	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
216	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	4	13	8	2	do 5 lat	bez uwag
217	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	Śl	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
218	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
219	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	krzew zamierzający
220	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	8+7+6	25+22+19	8	3	do 5 lat	bez uwag
221	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	34	107	18	4	powyżej 5 lat	bez uwag
222	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	11	35	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
223	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
224	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	8	25	9	3	do 5 lat	bez uwag
225	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
226	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
227	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	54	170	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. (cm)	Obwód na wys. (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
226	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	7m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
229	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	62*11	195*35	24	8	powyżej 5 lat	bez uwag
230	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	12m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
231	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	43	135	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
232	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	6m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
233	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	60	189	14	5	powyżej 5 lat	bez uwag
234	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
235	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
236	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
237	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	5	16	8	2	do 5 lat	bez uwag
238	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	21	66	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
239	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
240	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	9	28	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
241	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	23	72	13	4	powyżej 5 lat	bez uwag
242	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
243	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
244	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
245	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	48	151	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
246	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	5m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20.41-340 Piekary Śl.
tel.287-16-38

Planowa sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyźnie
 Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
247	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	32	100	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
248	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	25	80	17	5	powyżej 5 lat	bez uwag
249	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	58	182	24	8	powyżej 5 lat	bez uwag
250	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	45	141	15	5	powyżej 5 lat	bez uwag
251	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	19	60	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
252	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	18+25	57+78	12	7	powyżej 5 lat	bez uwag
253	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	38+40	119+126	15	8	powyżej 5 lat	bez uwag
254	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	5m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
255	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
256	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	24+14	75+44	14	5	powyżej 5 lat	bez uwag
257	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	43	135	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
258	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	83	261	23	10	powyżej 5 lat	bez uwag
259	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	52	163	20	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
260	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	65	204	18	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
261	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	80	251	18	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
262	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	82+85+70	257+267+220	18	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
263	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	134	421	18	8	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
264	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	42	132	12	4	powyżej 5 lat	drzewo pochylone zły stan fitosanitarny
265	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padu</i>	Czm	X	23	72	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Luczak
 ul. Dębowa 20/41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wysokości 1,3 m (cm)	Obwód na wysokości 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
266	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	64	201	17	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
267	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	54	170	18	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
268	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	52	163	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
269	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	22	69	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
270	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	25	73	13	4	powyżej 5 lat	bez uwag
271	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	25	79	4	5	powyżej 5 lat	bez uwag
272	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	36	113	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
273	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
274	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	Żyw	X	2	6	2	1	do 5 lat	bez uwag
275	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	Żyw	X	2	6	2	1	do 5 lat	bez uwag
276	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	Żyw	X	2	6	2	1	do 5 lat	bez uwag
277	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	18	57	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
278	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	36	113	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
279	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	12	38	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
280	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	11	35	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
281	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	10	31	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
282	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	13	41	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
283	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	18	57	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
284	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	7	22	8	2	do 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20.41-940 Piekary Śl.
tel.287-16-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Opiszenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. m ↑ (cm)	Obwód na wys. 1,3 m ↑ (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
285	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jcs	X	8	25	5	4	do 5 lat	bez uwag
286	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jcs	X	4+4+3+3	13+13+9+9	8	3	do 5 lat	bez uwag
287	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jcs	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
288	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jcs	X	52	163	21	8	powyżej 5 lat	bez uwag
289	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jcs	X	54	170	21	8	powyżej 5 lat	bez uwag
290	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jcs	X	41	129	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
291	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padu</i>	Czm	X	30+32+25+ 26	94+100+78 +82	17	6	powyżej 5 lat	bez uwag
292	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padu</i>	Czm	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	forma krzewiasta
293	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	43	135	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
294	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	39	122	20	7	powyżej 5 lat	bez uwag
295	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	15	47	18	4	powyżej 5 lat	bez uwag
296	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	9	28	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
297	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	12	38	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
298	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	6	19	8	2	do 5 lat	drzewo zamiera
299	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	16	50	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
300	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	13	41	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
301	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	19	60	15	3	powyżej 5 lat	bez uwag
302	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	20	63	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
303	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	6	19	8	3	do 5 lat	drzewo zamiera

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
304	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	11	35	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
305	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
306	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
307	Dereź biały	<i>Cornus alba</i>	Dor	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
308	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	8+8	25+25	10	4	do 5 lat	bez uwag
309	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	13	41	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
310	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
311	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	52	163	24	8	powyżej 5 lat	bez uwag
312	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
313	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	5+8+16	16+25+50	9	4	powyżej 5 lat	bez uwag
314	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	7+8+7	22+19+22	8	3	do 5 lat	bez uwag
315	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	8	25	9	3	do 5 lat	bez uwag
316	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	8	25	9	3	do 5 lat	bez uwag
317	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	57	179	24	8	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa
318	Czarny bez, Leszczyna pospolita	<i>Sambucus nigra, Corylus avellana</i>	Czb, Lesz	8m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
319	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
320	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
321	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	20	63	9	4	powyżej 5 lat	bez uwag
322	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
 inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
323	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kłol	X	5	16	8	2	do 5 lat	bez uwag
324	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kłol	X	5	15	5	2,5	do 5 lat	bez uwag
325	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	15	47	15	3	powyżej 5 lat	bez uwag
326	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	16	50	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
327	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	38	119	12	7	powyżej 5 lat	bez uwag
328	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
329	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	17	53	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
330	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	38	119	20	6	powyżej 5 lat	bez uwag
331	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	63	198	20	4	powyżej 5 lat	bez uwag
332	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	22+14	69+44	13	5	powyżej 5 lat	bez uwag
333	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	13	41	9	3	powyżej 5 lat	bez uwag
334	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	16	50	9	3	powyżej 5 lat	bez uwag
335	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	7	22	5	2	do 5 lat	bez uwag
336	Kruszyna pospolita	<i>Rhamnus frangula</i>	Kr	X	25+28	78+66	14	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera
337	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	64	201	20	9	powyżej 5 lat	25% posuszu w koronie drzewa
338	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	30	94	15	6	powyżej 5 lat	bez uwag
339	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	32	100	16	5	powyżej 5 lat	bez uwag
340	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	5	16	7	2	do 5 lat	bez uwag
341	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	8	25	7	5	do 5 lat	bez uwag

Ściekowa sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kraśna w Cieszyńcu
 inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m2	Średnica na wys. ↑ (cm)	Obwód na wys. ↑ (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
342	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	120	377	5	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
343	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	64	201	4	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
344	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	82	257	7	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera , pień wypróchniały
345	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	15 m2	od 5 do 7	od 16 do 22	7	4	powyżej 5 lat	grupa 10 szt.
346	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	36	113	16	3	powyżej 5 lat	bez uwag
347	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	23	72	10	4	powyżej 5 lat	bez uwag
348	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	Orz	X	29	91	11	4	powyżej 5 lat	bez uwag
349	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	42	132	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
350	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
351	Czeresnia	<i>Prunus avium</i>	Czś	X	22	69	3	5	powyżej 5 lat	bez uwag
352	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
353	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
354	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
355	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Jaw	X	31	97	8	7	powyżej 5 lat	bez uwag
356	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	Kjeś	X	25	79	8	6	powyżej 5 lat	bez uwag
357	Lipa drobnolisna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	44	138	10	8	powyżej 5 lat	bez uwag
358	Czeresnia	<i>Prunus avium</i>	Czś	X	10	57	6	4	powyżej 5 lat	bez uwag
359	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jar	X	8+8	25+25	7	3	do 5 lat	bez uwag
360	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	Jab	X	20	86	7	6	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Luczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie
 inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	\$\bar{H}\$ (cm)	\$\bar{D}\$ (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	wiek drzewostanu	Uwagi
361	Wisnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	W16	X	23	72	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
362	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasz	X	53	166	20	0	powyżej 5 lat	bez uwag
363	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes1	X	58	182	18	0	powyżej 5 lat	bez uwag
364	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
365	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
366	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
367	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
368	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
369	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
370	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
371	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
372	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
373	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	1,5m ²	X	X	X	X	do 5 lat	bez uwag
374	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	5	16	5	2	do 5 lat	bez uwag
375	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	5	16	5	2	do 5 lat	bez uwag
376	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	3	9	2,5	1	do 5 lat	bez uwag
377	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	3	9	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
378	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	4	13	5	2	do 5 lat	bez uwag
379	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	6	19	5	2	do 5 lat	bez uwag

siatka sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
360	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	5	16	5	2	do 5 lat	bez uwag
361	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	2,5	8	2,5	1,5	do 5 lat	bez uwag
362	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	7	22	7	3	do 5 lat	bez uwag
363	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	5	16	6	2	do 5 lat	bez uwag
364	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
365	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	4	13	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
366	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	4	13	5	2	do 5 lat	bez uwag
367	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	4	13	5	2	do 5 lat	bez uwag
368	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	7+7,5	22+24	4	3	do 5 lat	bez uwag
369	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	22,5	71	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
390	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	22	69	8	5	powyżej 5 lat	bez uwag
391	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	9	28	3	2	powyżej 5 lat	bez uwag
392	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	11	35	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
393	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	8	25	7	2,5	do 5 lat	bez uwag
394	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	13	41	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
395	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
396	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	62	196	23	8	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa
397	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
398	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kłol	X	4+4+3	13+13+9	4	2	do 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
tel. 287-16-38

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie
Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
399	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	53	166	24	9	powyżej 5 lat	bez uwag
400	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	22	69	10	6	powyżej 5 lat	bez uwag
401	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	5	16	4	2	do 5 lat	bez uwag
402	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	4+4	13+13	4	1,5	do 5 lat	bez uwag
403	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	42	132	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
404	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	Lesz	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
405	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	42	132	24	9	powyżej 5 lat	bez uwag
406	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	20	63	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
407	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	5+6+4	16+19+13	6	3	do 5 lat	bez uwag
408	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
409	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	52	163	17	8	powyżej 5 lat	bez uwag
410	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	od 4 do 7	od 13 do 22	5	3	do 5 lat	grupa 15 szt.
411	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	55	173	23	9	powyżej 5 lat	bez uwag
412	Wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	Wiś	X	11	35	4	3	powyżej 5 lat	bez uwag
413	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	63	198	20	11	powyżej 5 lat	bez uwag
414	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	40	126	22	7	powyżej 5 lat	bez uwag
415	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	46	144	23	7	powyżej 5 lat	bez uwag
416	Topola mieszańiec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	56	176	25	8	powyżej 5 lat	bez uwag
417	Topola mieszańiec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	53	166	25	11	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
418	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Bz	X	53	166	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
419	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	45	141	18	8	powyżej 5 lat	bez uwag
420	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	32	100	15	7	powyżej 5 lat	bez uwag
421	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	49	154	12	8	powyżej 5 lat	bez uwag
422	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	od 3 do 8	od 9 do 25	8	od 3 do 5	do 5 lat	grupa 40 szt.
423	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	5m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
424	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	24+20+8+7	75+63+25+22	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
425	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	8	25	8	4	do 5 lat	bez uwag
426	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	Mir	12m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
427	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	17+21	53+66	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
428	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	13+12	41+38	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
429	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	8	25	9	3	do 5 lat	bez uwag
430	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	11	35	13	2	powyżej 5 lat	bez uwag
431	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	24	75	13	5	powyżej 5 lat	bez uwag
432	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
433	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	12	38	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
434	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	9	28	10	3	powyżej 5 lat	bez uwag
435	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	12	38	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
436	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	6	25	8	2,5	do 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Luczak
ul. Debowa 20, 41-840 Piekary Śl.
tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
 Inwentaryzacja drzewostanu na trasie kanalizacji

Lp.	Gatunek drzewa: Nazwa polska	Gatunek drzewa: Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Srednica na wys. (cm)	Obwód na wys. (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
437	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	10	31	12	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
438	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	9	28	12	2	powyżej 5 lat	bez uwag
439	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	8	25	8	2	do 5 lat	bez uwag
440	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	24+12+4	75+38+13	14	6	powyżej 5 lat	bez uwag
441	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
442	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	17+9	53+28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
443	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	7	22	10	3	do 5 lat	bez uwag
444	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	Gr	X	6	19	8	2	do 5 lat	bez uwag
445	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
446	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	12+7	38+22	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
447	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
448	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
449	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
450	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	Mir	5m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
451	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
452	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
453	Topola mieszańiec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	48+54	151+170	20	10	powyżej 5 lat	bez uwag
454	Topola mieszańiec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	51	160	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
455	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	5m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-640 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

siatka sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńsku
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	Jesionowiec warty	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jeś	6m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
2	20	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	25	79	10	6	powyżej 5 lat	bez uwag
3	23	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	13	41	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
4	26	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	28+12+14	88+38+44	16	7	powyżej 5 lat	bez uwag
5	27	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	18	57	14	4	powyżej 5 lat	bez uwag
6	29	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	13	41	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
7	30	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
8	31	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
9	32	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	16+8+5	50+25+16	16	5	powyżej 5 lat	bez uwag
10	33	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	14+14	44+44	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
11	34	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	11	35	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
12	36	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	11+4	35+13	8	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
13	37	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10+11+14	31+35+44	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
14	38	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	15+4+6	47+13+19	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
15	39	Czarny bez Róża dzika	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Rob	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
16	40	Ligustr pospolite	<i>Ligustrum vulgare</i>	Lig	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
17	43	Oleśna-czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleś	X	26	82	18	6	powyżej 5 lat	bez uwag

odległość ~ 3,5 m

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszylinie
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
(obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
48	44	jesień-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	24	75	17	4	powyżej 5 lat	bez uwag
49	45	Lipa drobnołistna	<i>Lilja cordata</i>	Lip	X	28	91	18	5	powyżej 5 lat	bez uwag
20	46	Jasica wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	44	130	22	7	powyżej 5 lat	bez uwag
21	47	Lipa drobnołistna	<i>Lilja cordata</i>	Lip	X	63	188	26	8	powyżej 5 lat	20% posusz w koronie drzewa
22	48	jesień-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	33	104	18	5	powyżej 5 lat	bez uwag
23	49	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	23	72	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
24	50	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	32	100	17	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera
25	51	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiaz	X	51	160	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
26	52	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiaz	X	31	97	17	5	powyżej 5 lat	bez uwag
27	53	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	10	31	10	3,5	powyżej 5 lat	bez uwag
28	54	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	34	107	14	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera
29	55	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	11	35	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
30	56	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	35	110	18	5	powyżej 5 lat	bez uwag
31	57	Oliha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleh	X	18	57	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
32	58	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiaz	X	46	144	24	7	powyżej 5 lat	bez uwag
33	59	Wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	Wiaz	X	40+7+8+8+ 9+11	126+22+25 +25+28+35	22	5	powyżej 5 lat	bez uwag
34	60	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	64	201	15	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera; pień wypróchniał
35	61	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Jaw	X	37	116	20	5	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-840 Piekary Śląskie
tel. 287-16-38

ścisłowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Znaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,2 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
56	62	Lipa drobnolistna	<i>Lilja cordata</i>	X	48	154	23	powyżej 5 lat	8	bez uwag	
57	63	Lipa drobnolistna	<i>Lilja cordata</i>	X	54	170	28	powyżej 5 lat	8	28% posuszki w koronie drzewa	
58	64	Lipa drobnolistna	<i>Lilja cordata</i>	X	53	198	20	powyżej 5 lat	9	bez uwag	
59	65	Lipa drobnolistna	<i>Lilja cordata</i>	X	66	176	19	powyżej 5 lat	8	bez uwag	
60	66	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	X	52	163	17	powyżej 5 lat	7	bez uwag	
61	67	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	48	151	18	powyżej 5 lat	7	bez uwag	
62	68	Lipa drobnolistna	<i>Lilja cordata</i>	X	30	94	12	powyżej 5 lat	4	bez uwag	
63	69	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	26	82	12	powyżej 5 lat	4	bez uwag	
64	70	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	11	35	11	powyżej 5 lat	3	bez uwag	
65	71	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	57	179	22	powyżej 5 lat	9	bez uwag	
66	72	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	42	132	22	powyżej 5 lat	8	bez uwag	
67	75	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	68	214	24	powyżej 5 lat	10	bez uwag	
68	76	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	21	66	11	powyżej 5 lat	5	bez uwag	
69	77	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	43	135	22	powyżej 5 lat	8	bez uwag	
70	78	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	11	35	8	powyżej 5 lat	3	bez uwag	
71	81	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	24	75	13	powyżej 5 lat	5	bez uwag	
72	82	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	85	257	24	powyżej 5 lat	10	bez uwag	
73	86	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	26	82	15	powyżej 5 lat	7	bez uwag	

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śląskie
 tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszylinie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,30 m (cm)	Obwód na wys. 1,30 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
54	87	Jesion-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	40-31	128-97	15	8	powyżej 5 lat	bez uwag
55	91	Jesion-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	29	79	42	4	powyżej 5 lat	bez uwag
56	62	Jesion-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	31	254	22	10	powyżej 5 lat	bez uwag
57	94	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czł	6m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
58	95	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasz	X	65	204	20	6	powyżej 5 lat	bez uwag
59	96	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasz	X	55	173	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
60	101	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	10	31	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
61	107	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	10	31	13	3	powyżej 5 lat	bez uwag
62	108	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	33	104	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
63	109	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	55	173	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
64	110	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	58	182	22	8	powyżej 5 lat	20 % posuszu w koronie drzewa
65	111	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	59	185	5	8	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniał
66	112	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	55	173	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
67	113	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	40	126	7	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniał
68	114	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	46	144	14	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniał
69	115	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	62	195	24	9	powyżej 5 lat	10 % posuszu w koronie drzewa
70	116	Jesion-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	52	153	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
71	417	Jesion-wytnieśły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	47	148	22	7	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszylinie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	wiek drzewostanu	Uwagi
72	118	Wiesion wycięty	<i>Fraxinus excelsior</i>	les	X	40	157	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
73	119	Wiesion wycięty	<i>Fraxinus excelsior</i>	les	X	23	72	42	4	powyżej 5 lat	bez uwag
74	120	Wiesion wycięty	<i>Fraxinus excelsior</i>	les	X	64	201	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
75	123	Wiesion wycięty	<i>Fraxinus excelsior</i>	les	X	40	151	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
76	124	Topola mieszańc	<i>Populus sp.</i>	Top	X	67	210	24	9	powyżej 5 lat	1,5% posuszał w koronie, drzewa bez uwag
77	129	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	52	163	8	6	powyżej 5 lat	bez uwag
78	130	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	84	264	26	11	powyżej 5 lat	bez uwag
79	131	Sumak octowiec	<i>Rhus Typhina</i>	Sum	X	14	44	6	4	powyżej 5 lat	bez uwag
80	132	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	54	170	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
81	139	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
82	140	Bzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	29	91	15	6	powyżej 5 lat	bez uwag
83	141	Bzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	24	75	14	5	powyżej 5 lat	bez uwag
84	142	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
85	147	Bzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	46	144	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag odległość 4 m
86	148	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	12	38	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
87	149	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	26	82	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
88	150	Wierzba lwa	<i>Salix caprea</i>	lwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
89	154	Wierzba lwa	<i>Salix caprea</i>	lwa	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śląskie
 tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlikwidowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
100	152	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
101	153	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
102	154	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
103	155	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
104	156	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
105	157	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
106	158	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
107	159	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
108	160	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
109	161	Wierzba-łwa	Salix-caprea	łwa	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
110	162	Wierzba-krucha	Salix-fragilis	Wkr	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez-uwag
111	164	Wierzba krucha	Salix fragilis	Wkr	X	54	170	3	0	powyżej 5 lat	drzewo bez korony - zamiera
112	165	Wierzba krucha	Salix fragilis	Wkr	X	56	176	3	0	powyżej 5 lat	drzewo bez korony - zamiera
113	166	Jesion-wyniosły	Fraxinus-excoelsior	Jes	X	21+23	66+72	18	7	powyżej 5 lat	bez-uwag
114	167	Jesion-wyniosły	Fraxinus-excoelsior	Jes	X	21	66	17	6	powyżej 5 lat	drzewo w 40-% suche
115	168	Dąb szypułkowy	Quercus robur	Dab	X	66	207	20	10	powyżej 5 lat	bez-uwag
116	174	Jesion-wyniosły	Fraxinus-excoelsior	Jes	X	8,5	27	5	3	powyżej 5 lat	bez-uwag
117	174	Wierzba-krucha	Salix-fragilis	Wkr	X	180	565	12	8	powyżej 5 lat	drzewo zamiera - pion-wypróchniały

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-840 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
108	175	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	36	270	12	0	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
109	176	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	48	338	15	0	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
110	177	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	40	128	14	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
111	178	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Och	X	42	132	15	8	powyżej 5 lat	bez uwag
112	179	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	59+66	185+207	22	8	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa
113	180	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	68	244	4	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
114	181	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	72	226	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
115	183	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	21+5+18	66+16+57	12	5	powyżej 5 lat	bez uwag
116	184	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	46	144	15	8	powyżej 5 lat	bez uwag
117	185	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	45	141	15	10	powyżej 5 lat	bez uwag
118	189	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	18+9	57+28	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
119	192	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
120	195	Modrzew europejski	<i>Larix delessera</i>	Mod	X	10	31	8	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
121	196	Modrzew europejski	<i>Larix delessera</i>	Mod	X	10	31	8	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
122	197	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	80	251	3,5	0	powyżej 5 lat	drzewo bez korony - zamiera
123	198	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	58	182	17	8	powyżej 5 lat	bez uwag
124	199	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	44	138	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
125	200	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	4m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REMIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Debowe 20, 41-840 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszymie
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
(obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,2 m (cm)	Obwód na wys. 1,2 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
126	201	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	13	41	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
127	202	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	46	144	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
128	203	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	52	163	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
129	204	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	29+8	91+28	108	7	powyżej 5 lat	bez uwag
130	206	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	11+10+8	35+31+25	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
131	207	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
132	208	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
133	240	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	12	38	13	4	powyżej 5 lat	bez uwag
134	244	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	10	31	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
135	245	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	14	44	14	3	powyżej 5 lat	bez uwag
136	248	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
137	224	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	34	107	18	4	powyżej 5 lat	bez uwag
138	222	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	11	35	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
139	223	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
140	225	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
141	226	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
142	227	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	54	170	22	8	powyżej 5 lat	bez uwag
143	228	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	7m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łurczak
ul. Debowa 20, 41-840 Piekary Śl.
tel. 287-16-38

studowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Znaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
144	229	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	62+44	193+35	24	8	powyżej 5 lat	bez uwag
145	230	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	12m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
146	231	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	43	135	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
147	232	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	6m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
148	233	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	60	188	14	5	powyżej 5 lat	bez uwag
149	234	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
150	235	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
151	236	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
152	238	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	21	66	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
153	239	Czarna bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
154	240	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	9	28	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
155	241	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	23	72	13	4	powyżej 5 lat	bez uwag
156	242	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
157	243	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
158	244	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
159	245	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	48	151	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
160	246	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gl	6m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
161	247	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	32	100	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Debowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

Badowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyźnie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Opiszenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
3,0	162-240	Lipa drobnołostna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	28	88	17	5	powyżej 5 lat	bez uwag
3,0	163-249	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	58	182	18	8	powyżej 5 lat	bez uwag
4,0	154-250	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	45	144	15	6	powyżej 5 lat	bez uwag
4,0	165-254	Lipa drobnołostna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	19	60	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
166	252	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	18+25	57+78	12	7	powyżej 5 lat	bez uwag
167	253	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	38+40	119+126	15	8	powyżej 5 lat	bez uwag
168-254	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	5m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
169	255	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	Gł	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
170	256	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	24+14	75+44	14	5	powyżej 5 lat	bez uwag
171	257	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	43	135	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
172	258	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	83	261	23	10	powyżej 5 lat	bez uwag 2,5 m
173	259	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	52	163	20	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
174	260	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	65	204	18	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
175	261	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	80	251	18	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
176	262	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	82+85+70	257+267+220	18	7	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
177	263	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	134	421	18	8	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniały
178	264	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	42	132	12	4	powyżej 5 lat	drzewo pochylone zły stan fitopsanitarny
179-265	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	<i>Prunus padus</i>	Czm	X	23	72	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

Ślucowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszynie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. 1,2 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
180	266	Wierzba kłosa	<i>Salix fragilis</i>	Wk	X	54	201	17	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, przed wycieczkami
181	267	Wierzba kłosa	<i>Salix fragilis</i>	Wk	X	54	170	18	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, przed wycieczkami
182	268	Wierzba kłosa	<i>Salix fragilis</i>	Wk	X	52	163	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
183	269	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzw	X	22	59	5	4	powyżej 5 lat	bez uwag
184	270	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	25	79	13	4	powyżej 5 lat	bez uwag
185	277	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	18	57	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
186	278	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	36	113	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag 4,0 m
187	279	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	12	38	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
188	280	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	11	35	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
189	281	Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	10	31	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
190	282	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	13	41	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
191	283	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	18	57	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
192	287	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
193	288	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	52	163	21	8	powyżej 5 lat	bez uwag
194	289	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	54	170	21	8	powyżej 5 lat	bez uwag
195	290	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jeś	X	41	129	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
196	291	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	Czm	X	30+32+25+26	94+100+78+82	17	6	powyżej 5 lat	bez uwag
197	292	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	Czm	2m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	forma kwiatowa

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Luczak
 ul. Dębowa 20.41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cioszynie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa ziolkizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na Planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Ø średnicę na wys. 1,3 m (cm)	Ø na wys. 1,3 m (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	wiek drzewostanu	Uwagi
198	203	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	43	135	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
199	204	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	59	122	20	7	powyżej 5 lat	bez uwag
200	205	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	15	47	10	4	powyżej 5 lat	bez uwag
201	206	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	9	28	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
202	207	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	12	38	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
203	209	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	16	50	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
204	300	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	13	41	18	4	powyżej 5 lat	bez uwag
205	301	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	19	60	15	3	powyżej 5 lat	bez uwag
206	302	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	20	63	15	4	powyżej 5 lat	bez uwag
207	304	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	11	35	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
208	305	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
209	306	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	9	26	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
210	307	Dereź biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
211	309	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	13	41	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
212	311	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	52	163	24	8	powyżej 5 lat	bez uwag
213	312	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
214	313	Klon polny	<i>Acer campestre</i>	Kpol	X	5+8+16	16+25+50	8	4	powyżej 5 lat	bez uwag
215	317	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	57	178	24	8	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

sudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyne
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp. Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Opiszenie na Planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,3 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
216	318 Czarna bez, Leszczyna pospolita	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Corylus avefana</i>	Czb, Les	8m ²	X	X	X	X	X	powyżej 5 lat bez uwag
217	328 Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	15	47	15	3	powyżej 5 lat	bez uwag
218	326 Oleś szarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleś	X	16	30	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
219	327 Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	38	118	12	7	powyżej 5 lat	bez uwag
220	329 Oleś czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleś	X	17	83	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
221	330 Brzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Brz	X	38	119	20	6	powyżej 5 lat	bez uwag
222	334 Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	63	198	20	4	powyżej 5 lat	bez uwag
223	332 Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kaw	X	22+14	69+44	13	5	powyżej 5 lat	bez uwag
224	333 Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	13	41	9	3	powyżej 5 lat	bez uwag
225	334 Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	Mod	X	16	50	9	3	powyżej 5 lat	bez uwag
226	336 Kruszcyna pospolita	<i>Rhamnus frangula</i>	Kr	X	25+28	78+88	14	5	powyżej 5 lat	drzewo zamiera
227	337 Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	Dąb	X	64	201	20	9	powyżej 5 lat	25% posuszu w koronie drzewa
228	338 Oleś czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleś	X	30	94	15	6	powyżej 5 lat	bez uwag
229	339 Oleś czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Oleś	X	32	100	16	5	powyżej 5 lat	bez uwag
230	342 Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	120	377	5	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniał
231	343 Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	64	201	4	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniał
232	344 Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	62	257	7	4	powyżej 5 lat	drzewo zamiera, pień wypróchniał
233	345 Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	15 m ²	od 5 do 7	od 16 do 22	7	4	powyżej 5 lat	grupa 10-let

Opracował:
 Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łurzak
 ul. Dębowa 20, 41-840 Piekary Śląskie
 tel. 287-16-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyźnie
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
(obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1,0 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	wiek drzewostanu	Uwagi
234	340	Sosna pospolita	<i>Pinus silvestris</i>	Sos	X	36	113	19	8	powyżej 5 lat	bez uwag
235	347	Drzoza brodawkowata	<i>Betula verrucosa</i>	Drz	X	23	72	10	4	powyżej 5 lat	bez uwag
236	349	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	42	132	17	7	powyżej 5 lat	bez uwag
237	350	Bez-łiak	<i>Syringa vulgaris</i>	łiak	3m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
238	355	Klon-jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Jaw	X	31	97	8	7	powyżej 5 lat	bez uwag
239	356	Klon-jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	Kjes	X	25	79	8	6	powyżej 5 lat	bez uwag
240	357	Lipa-łobelińska	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	44	138	10	8	powyżej 5 lat	bez uwag
241	362	Kasztanowiec-zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasz	X	33	166	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
242	363	Jesion-wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	58	182	18	8	powyżej 5 lat	bez uwag
243	384	Świerk-pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
244	396	Lipa-drobniolista	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	62	195	23	8	powyżej 5 lat	15% posuszu w koronie drzewa
245	397	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
246	399	Lipa-drobniolista	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	53	166	24	9	powyżej 5 lat	bez uwag
247	400	Jesion-wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	22	69	10	6	powyżej 5 lat	bez uwag
248	403	Jesion-wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	42	132	22	9	powyżej 5 lat	bez uwag
249	405	Jesion-wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	42	132	24	9	powyżej 5 lat	bez uwag
250	406	Jesion-wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	20	63	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
251	408	Czarny bez	<i>Sambucus nigra</i>	Czb	2m2	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
Zakład Usługowo-Projektowy "REWIT"
mgr inż. Witold Łuczak
ul. Dębowa 20, 41-940 Piekary Śl.
tel. 287-15-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krasna w Cieszyńcu
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zaliczowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	\$\bar{D}\$ (cm)	\$\bar{D}\$ (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
252	400	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	X	52	163	17	17	8	powyżej 5 lat	bez uwag
253	411	Jesion wyniosły	<i>Fraxus-excoisior</i>	Jes	X	55	173	23	23	9	powyżej 5 lat	bez uwag
254	413	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	53	198	20	20	11	powyżej 5 lat	bez uwag
255	414	Brzoza brodawkowata	<i>Betula-verucosa</i>	Brz	X	40	126	22	22	7	powyżej 5 lat	bez uwag
256	415	Brzoza brodawkowata	<i>Betula-verucosa</i>	Brz	X	46	144	23	23	7	powyżej 5 lat	bez uwag
257	416	Topola mieszaniec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	56	176	25	25	8	powyżej 5 lat	bez uwag
258	417	Topolia mieszaniec	<i>Populus sp.</i>	Top	X	53	166	25	25	14	powyżej 5 lat	bez uwag
259	418	Brzoza brodawkowata	<i>Betula-verucosa</i>	Brz	X	53	166	18	18	7	powyżej 5 lat	bez uwag
260	419	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	45	141	18	18	8	powyżej 5 lat	bez uwag
261	420	Dąb szypułkowy	<i>Quercus-robur</i>	Dąb	X	32	100	15	15	7	powyżej 5 lat	bez uwag
262	421	Dąb szypułkowy	<i>Quercus-robur</i>	Dąb	X	49	154	12	12	8	powyżej 5 lat	bez uwag
263	423	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	5m2	X	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
264	424	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	X	24+20+8+7	75+63+25+22	12	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
265	427	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	17+21	53+56	12	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
266	428	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	X	13+12	41+38	12	12	4	powyżej 5 lat	bez uwag
267	430	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	X	11	35	13	13	2	powyżej 5 lat	bez uwag
268	431	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	X	24	76	13	13	5	powyżej 5 lat	bez uwag
269	432	Wierzba krucha	<i>Salix-fragilis</i>	Wkr	4m2	X	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

15 m

10 m

mniej niż 5 m

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Witold Łuczak
 ul. Debowa 20, 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kraśna w Cieszyńie
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. ziemi w m ²	Średnica na wys. 1,0 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	wiek drzewostanu	Uwagi
270	433	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	12	38	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
271	434	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	9	28	10	3	powyżej 5 lat	bez uwag
272	435	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	12	38	11	3	powyżej 5 lat	bez uwag
273	437	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	10	31	12	2,5	powyżej 5 lat	bez uwag
274	438	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	9	28	12	2	powyżej 5 lat	bez uwag
275	440	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	24+12+4	75+38+13	14	6	powyżej 5 lat	bez uwag
276	441	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	10	31	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
277	442	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	17+9	53+28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
278	445	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	4m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
279	446	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	12+7	38+22	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
280	447	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
281	448	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
282	448	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	Der	3m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
283	451	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	Kzu	X	9	28	8	3	powyżej 5 lat	bez uwag
284	452	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jes	X	10	34	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
285	453	Topola mieszańcza	<i>Populus sp.</i>	Top	X	48+54	154+170	29	10	powyżej 5 lat	bez uwag
286	454	Topola mieszańcza	<i>Populus sp.</i>	Top	X	51	160	20	8	powyżej 5 lat	bez uwag
287	455	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	5m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag

Opracował:
 Zakład Usługowo Projektowy "REWIT"
 mgr inż. Włodzisław Tużak
 ul. Dębowa 20 41-940 Piekary Śl.
 tel. 287-16-38

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kraśna w Cieszyńcu
 Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
 (obejmuje również drzewa zlokalizowane na prywatnych parcelach)

Lp.	Lp.	Gatunek drzewa Nazwa polska	Gatunek drzewa Nazwa łacińska	Oznaczenie na planie sytuacyjnym	Pow. rzutu w m ²	Średnica na wys. 1 m (cm)	Obwód na wys. 1,3 (cm)	Wysokość drzewa (m)	Zasięg korony (m)	Wiek drzewostanu	Uwagi
288	456	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	Olch	X	12	38	12	3	powyżej 5 lat	bez uwag
289	457	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	9m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
290	459	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	50	157	17	8	powyżej 5 lat	bez uwag
291	460	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	Wkr	X	53	166	18	9	powyżej 5 lat	bez uwag
292	463	Skłó-dereń, klon	<i>Crataegus, Cornus, Acer</i>	Gł.Der, Kl	12m ²	X	X	X	X	powyżej 5 lat	bez uwag
293	464	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	Św	X	37	116	23	5	powyżej 5 lat	bez uwag
294	465	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	75	236	24	7	powyżej 5 lat	bez uwag
295	466	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	44	138	15	6	powyżej 5 lat	bez uwag
296	467	Lipa drobnołistna	<i>Tilia cordata</i>	Lip	X	64	201	24	7	powyżej 5 lat	bez uwag

Zestawienie drzew i krzewów objętych wnioskiem

drzew razem: 238 szt.

krzewów razem: 54 szt.

pow. rzutu krzewów: 196 m²

Opłaty za wycinkę drzew i krzewów - z uwagi na lokalizację drzew i krzewów na prywatnych gruntach nie będą stosowane