

PROTOKÓŁ

z kontroli obiektów pod względem BHP należących do placówki:

Przedszkole Nr 19 w Cieszynie

Kontrolę przeprowadzono i stwierdzono:

Lp.	Miejsce kontroli	Wyniki kontroli		Uwagi
		TAK	NIE	
1.	Sale (klasy) przygotowane do zajęć prawidłowo.	X	-	
2.	Pracownie przygotowane do zajęć prawidłowo.	-	-	
3.	Sala gimnastyczna (sale) przygotowana do zajęć prawidłowo.	-	-	
4.	Kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenia pomocnicze w stanie właściwym.	X	-	
5.	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w stanie właściwym.	X	-	
6.	Pomieszczenia gospodarcze, warsztat, kotłownia bez zastrzeżeń.	X	-	
7.	Boisko wraz z urządzeniami sportowymi bezpieczne.	-	-	
8.	Plac zabaw wraz z urządzeniami do zabawy bezpieczny.	X	-	
9.	Otoczenie budynku bez zastrzeżeń.	X	-	
10.	Sprzęt p.poż. na wyznaczonych miejscach.	X	-	
11.				
12.				
13.				

Dodatkowe zalecenia, uwagi:

.....

Podpisy osób kontrolujących:

DYREKTOR
 Przedszkola nr 19 w Cieszynie
 1. *Maci - Kubek*
 2.
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP
 3. *inż. Brunosław Wątroba*