

## **7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 1. Obudowa wlotu.**



**Fot. 2 . Obudowa wlotu. Widoczne zakończenie rowu.**



**Fot. 3. Część przelotowa.**



**Fot. 4. Obudowa wylotu. Widać skrzydło prawobrzeżne.**



**Fot. 5. Wylot. Skrzydło lewobrzeżne.**



**Fot. 6. Wylot. Wyrwa pod skrzydłem lewobrzeżnym.**



**Fot. 7. Wylot. Skrzydło prawobrzeżne.**



**Fot.8. Wylot. Widać skorodowany beton obudowy wylotu.**



**Fot. 9. Ubytki dna potoku poniżej wylotu.**