

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z wymianą nawierzchni placu

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Przedszkole nr 1 w Cieszynie
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** P1
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072354785
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** dr Jana Michejdy 10
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Cieszyn
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-400
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przedszkole1cieszyn@gmail.com
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.p1cieszyn.przedszkolowo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00103615/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-07-05 09:49

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00088067/02
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1)

Przed zmianą:

4

Po zmianie:

8

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2)

Przed zmianą:

2

Po zmianie:

8

#### **SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE**

Termin realizacji zamówienia - 8 miesięcy od podpisania umowy