

Alicja Wlach  
radna Rady Miejskiej Cieszyna

2012  
30.03.12  
Cieszyn, dn. 26.03.2012 r.

BRM.0003.483.2012

## INTERPELACJA




Proszę o informację, kiedy zostaną zakończone prace związane z wymiana sieci kanalizacyjnej w rejonie Urzędu Skarbowego oraz budynków mieszkalnych nr 1-1A przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie. Wykonawca pozostawił bałagan, niedbale wypełnione wykopy po wymianie, leżące w nieładzie zdemontowane płytki chodnikowe i trylinę w kilku miejscach. Pozbawił, zwłaszcza mieszkańców budynku nr 1A, swobodnego dojścia do swoich mieszkań. Mieszkańcy Ci zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję – pismo w ich imieniu złożyła w Biurze Rady Miejskiej jedna z mieszkanek.

Stan ten trwa od grudnia ubiegłego roku, podczas gdy wykonawca zapewniał o szybkim i nieuciążliwym wykonaniu prac.


Proszę o poinformowanie mnie, kto personalnie sprawuje nadzór nad w/w pracami, czy harmonogram prac jest przestrzegany (co oznaczałoby, że wykonawca mijał się z prawdą, składając w/w obietnice.

Z poważaniem



Pau Burmistrz

Proszę o odpowiedź,  
29.03.2012



Mieszkańcy bloku  
ul. Krasińskiego 1 i 1A  
w Cieszynie

Cieszyn, 20.3.2012.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Wpł. 21. 03. 2012
Podpis .....

Prani Radna  
Rady Miejskiej  
Miasta Cieszyna

mgr inż. Alicja Wlach

Bardzo prosimy o pomoc w trudnościach  
związanych z remontem kanalizacji przy naszej ulicy,

1. Pas wykopu pod kanalizację szerokości potrawy  
jezdni tylko w potrawie długości ulicy posypano  
żłucznikiem - reszta to błoto rozjeżdżane codziennie  
przez setki aut dojeżdżających do bloku Skarbo-  
wego i Zespołu Szkół (także w niedziele - zacinami),
2. Mamy informację, że błędy technologiczne przy  
montażu spowodowały nieszczelność nowego systemu  
kanalizacyjnego i konieczne będą kolejne wykopy  
- łwacie, gdyż głębokie wykopy wzdłuż całej  
ulicy wykonano i zasypano już dwukrotnie.  
Nieszczelność rur kanalizacyjnych stwarza zagrożenie  
epidemiologiczne dla mieszkańców.
3. Chodnik przylegający do jezdni przed blokiem  
został zrekonstruowany z potawianych płyt,  
obsuwa się wraz z krowczykami na nieosiadłym  
podłożu,

4. Pas zieleni przed blokiem zawalony jest pota-  
manymi płytami, krawężnikami i tłuczkiem.
5. Od jesieni 2011 dojście do obu bloków,  
do śmietnika i dojazd do garaży prowadzi  
wytacznie przez błoto - droga wewnętrzna  
zapada się po wykopach, zdjęta z niej  
tzw. krawężnik zalega stertami na krawężniku, gdzie  
co roku kwitły malwy.
6. Nie wykonano wymiany przystanku od dwu studnie-  
nek (tuż przed blokiem na rękawach świetlnych)  
choć zostały oznaczone sprzątem tak jak i poros-  
łaże do wymiany.
7. Użyty nierówny do prac ciężki sprzęt zniszczył  
zupełnie (i tak dźwigana wcześniej) nawierzchnię  
jezdni ulicy Kraszewskiego - liczne szerokie  
szerebriny spekań oraz zapadnięcia jezdni  
niewątpliwie wymagają zaplanowania wykonania  
nowej nawierzchni.

Upokojenie prosimy o wizję lokalną  
oraz interwencję u stosownych organów,  
w imieniu mieszkańców  
z poważaniem

Urszula Łaskowicka